应用程序日志

项目名:SMF-4034
仪器名:06
选择日期:2025/07/02 10:00:00 (+08:00) - 2025/07/03 23:59:59 (+08:00)

No	类型	信息	子信息	日期/时间	用户名	项目名称	应用程序名	仪器名	PC名
1	信息	结束批处理再解析。	RC$SMF-4034 - SMF-4034-20250702-FX256.lcb : #176 [7-176]	2025/07/03 08:45:37 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
2	文件操作	成功导入文件。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:45:35 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
3	文件操作	成功导入文件。	7-2561-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 205643/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-dz2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-dz2-2.lcd	2025/07/03 08:45:35 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
4	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004534/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:45:35 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
5	文件操作	成功导入文件。	7-2560-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 205120/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-dz2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-dz2-1.lcd	2025/07/03 08:45:32 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
6	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004532/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:45:32 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
7	文件操作	成功导入文件。	7-2559-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 204556/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P6-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P6-2.lcd	2025/07/03 08:45:30 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
8	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004529/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:45:29 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
9	文件操作	成功导入文件。	7-2558-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 204034/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P6-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P6-1.lcd	2025/07/03 08:45:27 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
10	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004527/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:45:27 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
11	文件操作	成功导入文件。	7-2557-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 203511/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P5-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P5-2.lcd	2025/07/03 08:45:24 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
12	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004524/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:45:24 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
13	文件操作	成功导入文件。	7-2556-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 202948/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P5-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P5-1.lcd	2025/07/03 08:45:22 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
14	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004522/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:45:22 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
15	文件操作	成功导入文件。	7-2555-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 202427/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P4-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P4-2.lcd	2025/07/03 08:45:19 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
16	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004519/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:45:19 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
17	文件操作	成功导入文件。	7-2554-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 201904/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P4-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P4-1.lcd	2025/07/03 08:45:17 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
18	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004516/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:45:17 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
19	文件操作	成功导入文件。	7-2553-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 201341/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P3-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P3-2.lcd	2025/07/03 08:45:14 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
20	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004514/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:45:14 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
21	文件操作	成功导入文件。	7-2552-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 200819/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P3-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P3-1.lcd	2025/07/03 08:45:12 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
22	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004511/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:45:12 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
23	文件操作	成功导入文件。	7-2551-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 200256/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P2-2.lcd	2025/07/03 08:45:09 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
24	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004509/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:45:09 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
25	文件操作	成功导入文件。	7-2550-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 195733/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P2-1.lcd	2025/07/03 08:45:07 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
26	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004506/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:45:07 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
27	文件操作	成功导入文件。	7-2549-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 195210/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P1-2.lcd	2025/07/03 08:45:04 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
28	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004504/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:45:04 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
29	文件操作	成功导入文件。	7-2548-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 194648/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P1-1.lcd	2025/07/03 08:45:02 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
30	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004501/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:45:02 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
31	文件操作	成功导入文件。	7-2547-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 194125/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P6-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P6-2.lcd	2025/07/03 08:44:59 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
32	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004459/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:44:59 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
33	文件操作	成功导入文件。	7-2546-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 193603/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P6-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P6-1.lcd	2025/07/03 08:44:57 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
34	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004456/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:44:57 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
35	文件操作	成功导入文件。	7-2545-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 193042/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P5-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P5-2.lcd	2025/07/03 08:44:54 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
36	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004454/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:44:54 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
37	文件操作	成功导入文件。	7-2544-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 192519/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P5-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P5-1.lcd	2025/07/03 08:44:51 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
38	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004451/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:44:51 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
39	文件操作	成功导入文件。	7-2543-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 191957/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P4-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P4-2.lcd	2025/07/03 08:44:49 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
40	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004448/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:44:49 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
41	文件操作	成功导入文件。	7-2542-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 191434/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P4-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P4-1.lcd	2025/07/03 08:44:46 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
42	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004446/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:44:46 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
43	文件操作	成功导入文件。	7-2541-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 190912/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P3-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P3-2.lcd	2025/07/03 08:44:44 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
44	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004443/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:44:44 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
45	文件操作	成功导入文件。	7-2540-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 190350/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P3-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P3-1.lcd	2025/07/03 08:44:41 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
46	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004441/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:44:41 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
47	文件操作	成功导入文件。	7-2539-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 185826/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P2-2.lcd	2025/07/03 08:44:39 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
48	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004438/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:44:39 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
49	文件操作	成功导入文件。	7-2538-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 185303/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P2-1.lcd	2025/07/03 08:44:36 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
50	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004435/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:44:36 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
51	文件操作	成功导入文件。	7-2537-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 184740/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P1-2.lcd	2025/07/03 08:44:33 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
52	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004433/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:44:33 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
53	文件操作	成功导入文件。	7-2536-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 184217/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P1-1.lcd	2025/07/03 08:44:30 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
54	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004430/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:44:30 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
55	文件操作	成功导入文件。	7-2535-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 183655/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P6-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P6-2.lcd	2025/07/03 08:44:27 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
56	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004427/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:44:27 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
57	文件操作	成功导入文件。	7-2534-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 183134/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P6-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P6-1.lcd	2025/07/03 08:44:25 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
58	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004424/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:44:25 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
59	文件操作	成功导入文件。	7-2533-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 182612/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P5-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P5-2.lcd	2025/07/03 08:44:22 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
60	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004422/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:44:22 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
61	文件操作	成功导入文件。	7-2532-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 182050/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P5-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P5-1.lcd	2025/07/03 08:44:20 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
62	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004419/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:44:20 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
63	文件操作	成功导入文件。	7-2531-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 181528/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P4-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P4-2.lcd	2025/07/03 08:44:17 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
64	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004417/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:44:17 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
65	文件操作	成功导入文件。	7-2530-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 181007/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P4-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P4-1.lcd	2025/07/03 08:44:15 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
66	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004414/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:44:15 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
67	文件操作	成功导入文件。	7-2529-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 180444/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P3-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P3-2.lcd	2025/07/03 08:44:12 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
68	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004412/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:44:12 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
69	文件操作	成功导入文件。	7-2528-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 175922/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P3-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P3-1.lcd	2025/07/03 08:44:09 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
70	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004409/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:44:09 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
71	文件操作	成功导入文件。	7-2527-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 175401/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P2-2.lcd	2025/07/03 08:44:07 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
72	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004406/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:44:07 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
73	文件操作	成功导入文件。	7-2526-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 174838/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P2-1.lcd	2025/07/03 08:44:04 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
74	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004404/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:44:04 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
75	文件操作	成功导入文件。	7-2525-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 174317/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P1-2.lcd	2025/07/03 08:44:02 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
76	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004401/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:44:02 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
77	文件操作	成功导入文件。	7-2524-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 173754/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P1-1.lcd	2025/07/03 08:43:59 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
78	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004359/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:43:59 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
79	文件操作	成功导入文件。	7-2523-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 173232/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-dz1-5.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-dz1-5.lcd	2025/07/03 08:43:57 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
80	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004356/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:43:57 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
81	文件操作	成功导入文件。	7-2522-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 172709/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-dz1-4.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-dz1-4.lcd	2025/07/03 08:43:54 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
82	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004354/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:43:54 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
83	文件操作	成功导入文件。	7-2521-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 172145/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-dz1-3.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-dz1-3.lcd	2025/07/03 08:43:52 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
84	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004351/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:43:51 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
85	文件操作	成功导入文件。	7-2520-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 171621/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-dz1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-dz1-2.lcd	2025/07/03 08:43:49 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
86	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004348/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:43:49 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
87	文件操作	成功导入文件。	7-2519-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 171058/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-dz1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-dz1-1.lcd	2025/07/03 08:43:46 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
88	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004346/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:43:46 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
89	文件操作	成功导入文件。	7-2518-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 170534/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-rj.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-rj.lcd	2025/07/03 08:43:44 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
90	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004343/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:43:44 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
91	文件操作	成功导入文件。	7-2517-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 170010/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-dz2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-dz2-2.lcd	2025/07/03 08:43:41 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
92	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004341/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:43:41 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
93	文件操作	成功导入文件。	7-2516-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 165448/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-dz2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-dz2-1.lcd	2025/07/03 08:43:39 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
94	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004338/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:43:39 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
95	文件操作	成功导入文件。	7-2515-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 164926/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P6-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P6-2.lcd	2025/07/03 08:43:36 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
96	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004336/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:43:36 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
97	文件操作	成功导入文件。	7-2514-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 164405/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P6-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P6-1.lcd	2025/07/03 08:43:34 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
98	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004333/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:43:34 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
99	文件操作	成功导入文件。	7-2513-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 163842/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P5-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P5-2.lcd	2025/07/03 08:43:31 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
100	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004331/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:43:31 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
101	文件操作	成功导入文件。	7-2512-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 163320/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd	2025/07/03 08:43:29 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
102	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004328/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:43:29 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
103	文件操作	成功导入文件。	7-2511-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 162759/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd	2025/07/03 08:43:26 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
104	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004326/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:43:26 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
105	文件操作	成功导入文件。	7-2510-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 162237/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd	2025/07/03 08:43:24 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
106	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004323/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:43:24 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
107	文件操作	成功导入文件。	7-2509-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 161716/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd	2025/07/03 08:43:21 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
108	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004321/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:43:21 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
109	文件操作	成功导入文件。	7-2508-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 161154/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd	2025/07/03 08:43:19 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
110	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004318/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:43:19 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
111	文件操作	成功导入文件。	7-2507-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 160632/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd	2025/07/03 08:43:16 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
112	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004316/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:43:16 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
113	文件操作	成功导入文件。	7-2506-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 160110/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd	2025/07/03 08:43:14 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
114	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004313/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:43:14 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
115	文件操作	成功导入文件。	7-2505-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 155549/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd	2025/07/03 08:43:11 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
116	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004311/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:43:11 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
117	文件操作	成功导入文件。	7-2504-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 155026/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd	2025/07/03 08:43:08 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
118	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004308/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:43:08 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09

No	类型	信息	子信息	日期/时间	用户名	项目名称	应用程序名	仪器名	PC名
119	文件操作	成功导入文件。	7-2503-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 154503/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P6-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P6-2.lcd	2025/07/03 08:43:06 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
120	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004306/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:43:06 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
121	文件操作	成功导入文件。	7-2502-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 153941/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P6-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P6-1.lcd	2025/07/03 08:43:03 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
122	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004303/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:43:03 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
123	文件操作	成功导入文件。	7-2501-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 153420/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P5-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P5-2.lcd	2025/07/03 08:43:01 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
124	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004300/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:43:01 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
125	文件操作	成功导入文件。	7-2500-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 152858/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd	2025/07/03 08:42:58 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
126	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004258/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:42:58 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
127	文件操作	成功导入文件。	7-2499-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 152336/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd	2025/07/03 08:42:56 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
128	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004255/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:42:56 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
129	文件操作	成功导入文件。	7-2498-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 151816/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd	2025/07/03 08:42:53 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
130	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004253/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:42:53 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
131	文件操作	成功导入文件。	7-2497-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 151254/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd	2025/07/03 08:42:50 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
132	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004250/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:42:50 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
133	文件操作	成功导入文件。	7-2496-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 150732/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd	2025/07/03 08:42:48 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
134	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004248/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:42:48 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
135	文件操作	成功导入文件。	7-2495-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 150210/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd	2025/07/03 08:42:45 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
136	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004245/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:42:45 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
137	文件操作	成功导入文件。	7-2494-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 145648/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd	2025/07/03 08:42:43 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
138	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004242/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:42:43 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
139	文件操作	成功导入文件。	7-2493-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 145126/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd	2025/07/03 08:42:40 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
140	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004240/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:42:40 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
141	文件操作	成功导入文件。	7-2492-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 144604/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd	2025/07/03 08:42:37 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
142	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004237/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:42:37 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
143	文件操作	成功导入文件。	7-2491-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 144042/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P6-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P6-2.lcd	2025/07/03 08:42:35 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
144	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004234/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:42:35 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
145	文件操作	成功导入文件。	7-2490-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 143521/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P6-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P6-1.lcd	2025/07/03 08:42:32 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
146	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004231/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:42:32 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
147	文件操作	成功导入文件。	7-2489-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 142959/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P5-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P5-2.lcd	2025/07/03 08:42:29 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
148	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004229/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:42:29 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
149	文件操作	成功导入文件。	7-2488-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 142437/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd	2025/07/03 08:42:27 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
150	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004226/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:42:27 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
151	文件操作	成功导入文件。	7-2487-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 141913/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd	2025/07/03 08:42:24 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
152	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004224/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:42:24 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
153	文件操作	成功导入文件。	7-2486-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 141351/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd	2025/07/03 08:42:22 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
154	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004221/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:42:22 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
155	文件操作	成功导入文件。	7-2485-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 140829/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd	2025/07/03 08:42:19 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
156	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004219/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:42:19 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
157	文件操作	成功导入文件。	7-2484-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 140308/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd	2025/07/03 08:42:17 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
158	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004216/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:42:16 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
159	文件操作	成功导入文件。	7-2483-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 135746/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd	2025/07/03 08:42:14 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
160	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004214/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:42:14 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
161	文件操作	成功导入文件。	7-2482-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 135224/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd	2025/07/03 08:42:12 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
162	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004211/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:42:12 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
163	文件操作	成功导入文件。	7-2481-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 134702/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd	2025/07/03 08:42:09 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
164	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004209/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:42:09 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
165	文件操作	成功导入文件。	7-2480-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 134139/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd	2025/07/03 08:42:06 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
166	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004206/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:42:06 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
167	文件操作	成功导入文件。	7-2479-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 133616/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-dz1-5.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-dz1-5.lcd	2025/07/03 08:42:04 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
168	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004203/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:42:04 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
169	文件操作	成功导入文件。	7-2478-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 133053/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-dz1-4.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-dz1-4.lcd	2025/07/03 08:42:01 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
170	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004201/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:42:01 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
171	文件操作	成功导入文件。	7-2477-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 132531/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-dz1-3.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-dz1-3.lcd	2025/07/03 08:41:59 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
172	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004158/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:41:59 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
173	文件操作	成功导入文件。	7-2476-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 132008/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-dz1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-dz1-2.lcd	2025/07/03 08:41:56 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
174	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004156/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:41:56 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
175	文件操作	成功导入文件。	7-2475-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 131445/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-dz1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-dz1-1.lcd	2025/07/03 08:41:54 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
176	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004153/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:41:54 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
177	文件操作	成功导入文件。	7-2474-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 130923/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-rj.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-rj.lcd	2025/07/03 08:41:51 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
178	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004150/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:41:51 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
179	文件操作	成功导入文件。	7-2473-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 130400/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-dz2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-dz2-2.lcd	2025/07/03 08:41:48 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
180	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004148/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:41:48 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
181	文件操作	成功导入文件。	7-2472-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 125837/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-dz2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-dz2-1.lcd	2025/07/03 08:41:46 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
182	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004145/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:41:46 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
183	文件操作	成功导入文件。	7-2471-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 125312/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P6-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P6-2.lcd	2025/07/03 08:41:43 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
184	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004142/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:41:43 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
185	文件操作	成功导入文件。	7-2470-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 124748/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P6-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P6-1.lcd	2025/07/03 08:41:40 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
186	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004140/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:41:40 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
187	文件操作	成功导入文件。	7-2469-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 124224/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P5-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P5-2.lcd	2025/07/03 08:41:37 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
188	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004137/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:41:37 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
189	文件操作	成功导入文件。	7-2468-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 123700/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P5-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P5-1.lcd	2025/07/03 08:41:34 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
190	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004134/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:41:34 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
191	文件操作	成功导入文件。	7-2467-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 123136/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P4-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P4-2.lcd	2025/07/03 08:41:31 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
192	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004131/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:41:31 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
193	文件操作	成功导入文件。	7-2466-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 122612/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P4-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P4-1.lcd	2025/07/03 08:41:29 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
194	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004128/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:41:29 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
195	文件操作	成功导入文件。	7-2465-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 122050/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P3-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P3-2.lcd	2025/07/03 08:41:26 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
196	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004125/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:41:26 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
197	文件操作	成功导入文件。	7-2464-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 121526/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P3-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P3-1.lcd	2025/07/03 08:41:23 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
198	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004123/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:41:23 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
199	文件操作	成功导入文件。	7-2463-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 121002/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P2-2.lcd	2025/07/03 08:41:21 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
200	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004120/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:41:21 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
201	文件操作	成功导入文件。	7-2462-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 120439/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P2-1.lcd	2025/07/03 08:41:18 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
202	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004118/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:41:18 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
203	文件操作	成功导入文件。	7-2461-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 115916/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P1-2.lcd	2025/07/03 08:41:15 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
204	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004115/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:41:15 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
205	文件操作	成功导入文件。	7-2460-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 115353/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P1-1.lcd	2025/07/03 08:41:13 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
206	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004112/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:41:13 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
207	文件操作	成功导入文件。	7-2459-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 114830/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P6-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P6-2.lcd	2025/07/03 08:41:10 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
208	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004110/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:41:10 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
209	文件操作	成功导入文件。	7-2458-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 114307/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P6-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P6-1.lcd	2025/07/03 08:41:08 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
210	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004107/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:41:08 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
211	文件操作	成功导入文件。	7-2457-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 113744/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P5-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P5-2.lcd	2025/07/03 08:41:05 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
212	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004105/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:41:05 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
213	文件操作	成功导入文件。	7-2456-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 113220/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P5-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P5-1.lcd	2025/07/03 08:41:03 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
214	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004102/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:41:02 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
215	文件操作	成功导入文件。	7-2455-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 112657/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P4-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P4-2.lcd	2025/07/03 08:41:00 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
216	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004059/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:41:00 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
217	文件操作	成功导入文件。	7-2454-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 112134/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P4-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P4-1.lcd	2025/07/03 08:40:57 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
218	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004057/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:40:57 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
219	文件操作	成功导入文件。	7-2453-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 111611/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P3-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P3-2.lcd	2025/07/03 08:40:55 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
220	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004054/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:40:55 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
221	文件操作	成功导入文件。	7-2452-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 111047/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P3-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P3-1.lcd	2025/07/03 08:40:52 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
222	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004052/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:40:52 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
223	文件操作	成功导入文件。	7-2451-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 110523/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P2-2.lcd	2025/07/03 08:40:49 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
224	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004049/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:40:49 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
225	文件操作	成功导入文件。	7-2450-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 110000/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P2-1.lcd	2025/07/03 08:40:47 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
226	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004046/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:40:47 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
227	文件操作	成功导入文件。	7-2449-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 105436/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P1-2.lcd	2025/07/03 08:40:44 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
228	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004044/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:40:44 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
229	文件操作	成功导入文件。	7-2448-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 104912/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P1-1.lcd	2025/07/03 08:40:42 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
230	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004041/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:40:42 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
231	文件操作	成功导入文件。	7-2447-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 104348/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P6-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P6-2.lcd	2025/07/03 08:40:39 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
232	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004038/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:40:39 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
233	文件操作	成功导入文件。	7-2446-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 103825/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P6-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P6-1.lcd	2025/07/03 08:40:36 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
234	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004036/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:40:36 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
235	文件操作	成功导入文件。	7-2445-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 103301/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P5-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P5-2.lcd	2025/07/03 08:40:33 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
236	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004033/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:40:33 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
237	文件操作	成功导入文件。	7-2444-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 102738/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P5-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P5-1.lcd	2025/07/03 08:40:31 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
238	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004030/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:40:31 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
239	文件操作	成功导入文件。	7-2443-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 102215/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P4-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P4-2.lcd	2025/07/03 08:40:28 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
240	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004028/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:40:28 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
241	文件操作	成功导入文件。	7-2442-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 101652/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P4-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P4-1.lcd	2025/07/03 08:40:26 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
242	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004025/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:40:25 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
243	文件操作	成功导入文件。	7-2441-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 101129/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P3-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P3-2.lcd	2025/07/03 08:40:23 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
244	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004023/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:40:23 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
245	文件操作	成功导入文件。	7-2440-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 100605/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P3-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P3-1.lcd	2025/07/03 08:40:20 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
246	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004020/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:40:20 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
247	文件操作	成功导入文件。	7-2439-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 100041/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P2-2.lcd	2025/07/03 08:40:18 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
248	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004017/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:40:18 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09

No	类型	信息	子信息	日期/时间	用户名	项目名称	应用程序名	仪器名	PC名
249	文件操作	成功导入文件。	7-2438-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 095517/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P2-1.lcd	2025/07/03 08:40:15 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
250	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004015/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:40:15 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
251	文件操作	成功导入文件。	7-2437-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 094954/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P1-2.lcd	2025/07/03 08:40:12 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
252	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004012/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:40:12 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
253	文件操作	成功导入文件。	7-2436-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 094431/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P1-1.lcd	2025/07/03 08:40:10 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
254	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004009/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:40:10 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
255	文件操作	成功导入文件。	7-2435-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 093906/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-dz1-5.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-dz1-5.lcd	2025/07/03 08:40:07 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
256	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004007/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:40:07 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
257	文件操作	成功导入文件。	7-2434-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 093342/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-dz1-4.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-dz1-4.lcd	2025/07/03 08:40:05 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
258	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004004/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:40:05 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
259	文件操作	成功导入文件。	7-2433-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 092818/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-dz1-3.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-dz1-3.lcd	2025/07/03 08:40:02 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
260	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 004002/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:40:02 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
261	文件操作	成功导入文件。	7-2432-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 092253/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-dz1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-dz1-2.lcd	2025/07/03 08:40:00 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
262	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003959/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:39:59 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
263	文件操作	成功导入文件。	7-2431-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 091728/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-dz1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-dz1-1.lcd	2025/07/03 08:39:57 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
264	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003956/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:39:57 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
265	文件操作	成功导入文件。	7-2430-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 091203/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-rj.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-rj.lcd	2025/07/03 08:39:54 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
266	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003954/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:39:54 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
267	文件操作	成功导入文件。	7-2429-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 090639/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz2-2.lcd	2025/07/03 08:39:52 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
268	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003951/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:39:52 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
269	文件操作	成功导入文件。	7-2428-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 090116/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz2-1.lcd	2025/07/03 08:39:49 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
270	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003949/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:39:49 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
271	文件操作	成功导入文件。	7-2427-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 085553/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P6-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P6-2.lcd	2025/07/03 08:39:47 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
272	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003946/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:39:47 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
273	文件操作	成功导入文件。	7-2426-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 085031/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P6-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P6-1.lcd	2025/07/03 08:39:44 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
274	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003944/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:39:44 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
275	文件操作	成功导入文件。	7-2425-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 084509/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P5-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P5-2.lcd	2025/07/03 08:39:42 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
276	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003941/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:39:41 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
277	文件操作	成功导入文件。	7-2424-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 083946/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd	2025/07/03 08:39:39 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
278	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003939/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:39:39 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
279	文件操作	成功导入文件。	7-2423-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 083423/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd	2025/07/03 08:39:36 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
280	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003936/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:39:36 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
281	文件操作	成功导入文件。	7-2422-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 082900/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd	2025/07/03 08:39:34 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
282	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003933/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:39:34 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
283	文件操作	成功导入文件。	7-2421-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 082338/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd	2025/07/03 08:39:31 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
284	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003931/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:39:31 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
285	文件操作	成功导入文件。	7-2420-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 081816/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd	2025/07/03 08:39:28 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
286	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003928/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:39:28 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
287	文件操作	成功导入文件。	7-2419-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 081254/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd	2025/07/03 08:39:26 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
288	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003925/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:39:26 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
289	文件操作	成功导入文件。	7-2418-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 080732/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd	2025/07/03 08:39:23 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
290	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003923/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:39:23 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
291	文件操作	成功导入文件。	7-2417-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 080210/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd	2025/07/03 08:39:21 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
292	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003920/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:39:21 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
293	文件操作	成功导入文件。	7-2416-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 075647/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd	2025/07/03 08:39:18 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
294	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003918/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:39:18 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
295	文件操作	成功导入文件。	7-2415-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 075125/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P6-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P6-2.lcd	2025/07/03 08:39:16 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
296	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003915/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:39:16 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
297	文件操作	成功导入文件。	7-2414-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 074603/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P6-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P6-1.lcd	2025/07/03 08:39:13 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
298	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003913/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:39:13 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
299	文件操作	成功导入文件。	7-2413-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 074041/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P5-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P5-2.lcd	2025/07/03 08:39:10 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
300	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003910/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:39:10 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
301	文件操作	成功导入文件。	7-2412-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 073519/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd	2025/07/03 08:39:08 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
302	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003907/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:39:08 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
303	文件操作	成功导入文件。	7-2411-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 072957/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd	2025/07/03 08:39:05 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
304	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003905/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:39:05 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
305	文件操作	成功导入文件。	7-2410-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 072435/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd	2025/07/03 08:39:03 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
306	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003902/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:39:03 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
307	文件操作	成功导入文件。	7-2409-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 071913/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd	2025/07/03 08:39:00 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
308	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003900/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:39:00 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
309	文件操作	成功导入文件。	7-2408-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 071351/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd	2025/07/03 08:38:57 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
310	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003857/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:38:57 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
311	审查追踪	已记录变更内容。	7-2408-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 071351/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd	2025/07/03 08:38:56 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
312	文件操作	成功导入文件。	7-2407-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 070829/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd	2025/07/03 08:38:55 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
313	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003854/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:38:55 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
314	审查追踪	已记录变更内容。	7-2407-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 070829/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd	2025/07/03 08:38:53 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
315	文件操作	成功导入文件。	7-2406-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 070307/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd	2025/07/03 08:38:52 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
316	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003851/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:38:52 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
317	审查追踪	已记录变更内容。	7-2406-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 070307/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd	2025/07/03 08:38:50 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
318	文件操作	成功导入文件。	7-2405-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 065745/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd	2025/07/03 08:38:49 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
319	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003849/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:38:49 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
320	审查追踪	已记录变更内容。	7-2405-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 065745/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd	2025/07/03 08:38:47 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
321	文件操作	成功导入文件。	7-2404-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 065222/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd	2025/07/03 08:38:46 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
322	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003846/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:38:46 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
323	审查追踪	已记录变更内容。	7-2404-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 065222/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd	2025/07/03 08:38:45 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
324	文件操作	成功导入文件。	7-2403-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 064700/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P6-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P6-2.lcd	2025/07/03 08:38:44 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
325	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003843/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:38:44 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
326	审查追踪	已记录变更内容。	7-2403-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 064700/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P6-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P6-2.lcd	2025/07/03 08:38:42 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
327	文件操作	成功导入文件。	7-2402-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 064137/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P6-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P6-1.lcd	2025/07/03 08:38:41 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
328	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003840/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:38:41 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
329	审查追踪	已记录变更内容。	7-2402-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 064137/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P6-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P6-1.lcd	2025/07/03 08:38:39 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
330	文件操作	成功导入文件。	7-2401-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 063615/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P5-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P5-2.lcd	2025/07/03 08:38:38 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
331	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003838/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:38:38 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
332	审查追踪	已记录变更内容。	7-2401-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 063615/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P5-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P5-2.lcd	2025/07/03 08:38:37 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
333	文件操作	成功导入文件。	7-2400-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 063053/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd	2025/07/03 08:38:36 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
334	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003835/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:38:36 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
335	审查追踪	已记录变更内容。	7-2400-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 063053/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd	2025/07/03 08:38:34 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
336	文件操作	成功导入文件。	7-2399-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 062530/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd	2025/07/03 08:38:33 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
337	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003833/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:38:33 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
338	审查追踪	已记录变更内容。	7-2399-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 062530/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd	2025/07/03 08:38:31 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
339	文件操作	成功导入文件。	7-2398-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 062008/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd	2025/07/03 08:38:31 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
340	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003830/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:38:30 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
341	审查追踪	已记录变更内容。	7-2398-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 062008/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd	2025/07/03 08:38:29 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
342	文件操作	成功导入文件。	7-2397-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 061446/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd	2025/07/03 08:38:28 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
343	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003827/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:38:28 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
344	审查追踪	已记录变更内容。	7-2397-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 061446/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd	2025/07/03 08:38:26 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
345	文件操作	成功导入文件。	7-2396-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 060924/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd	2025/07/03 08:38:25 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
346	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003825/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:38:25 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
347	审查追踪	已记录变更内容。	7-2396-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 060924/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd	2025/07/03 08:38:23 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
348	文件操作	成功导入文件。	7-2395-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 060402/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd	2025/07/03 08:38:22 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
349	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003822/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:38:22 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
350	审查追踪	已记录变更内容。	7-2395-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 060402/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd	2025/07/03 08:38:21 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
351	文件操作	成功导入文件。	7-2394-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 055839/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd	2025/07/03 08:38:20 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
352	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003819/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:38:20 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
353	审查追踪	已记录变更内容。	7-2394-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 055839/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd	2025/07/03 08:38:18 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
354	文件操作	成功导入文件。	7-2393-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 055317/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd	2025/07/03 08:38:17 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
355	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003817/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:38:17 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
356	审查追踪	已记录变更内容。	7-2393-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 055317/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd	2025/07/03 08:38:15 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
357	文件操作	成功导入文件。	7-2392-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 054755/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd	2025/07/03 08:38:14 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
358	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003814/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:38:14 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
359	审查追踪	已记录变更内容。	7-2392-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 054755/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd	2025/07/03 08:38:12 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
360	信息	开始批处理再解析。	RC$SMF-4034 - SMF-4034-20250702-FX256.lcb : #7 [7-176]	2025/07/03 08:38:11 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
361	信息	执行了批处理再解析的中止操作。	RC$SMF-4034 - SMF-4034-20250702-FX256.lcb : #23 [tz] - 2025/07/03 08:36:53(+08:00)	2025/07/03 08:36:58 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
362	警告	停止批处理再解析。	RC$SMF-4034 - SMF-4034-20250702-FX256.lcb : #23 [7-176]	2025/07/03 08:36:54 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
363	文件操作	成功导入文件。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:36:53 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
364	文件操作	成功导入文件。	7-2408-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 071351/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd	2025/07/03 08:36:53 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
365	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003652/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:36:53 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
366	审查追踪	已记录变更内容。	7-2408-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 071351/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd	2025/07/03 08:36:51 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
367	文件操作	成功导入文件。	7-2407-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 070829/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd	2025/07/03 08:36:50 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
368	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003650/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:36:50 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
369	审查追踪	已记录变更内容。	7-2407-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 070829/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd	2025/07/03 08:36:48 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
370	文件操作	成功导入文件。	7-2406-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 070307/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd	2025/07/03 08:36:48 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
371	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003647/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:36:47 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
372	审查追踪	已记录变更内容。	7-2406-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 070307/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd	2025/07/03 08:36:46 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
373	文件操作	成功导入文件。	7-2405-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 065745/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd	2025/07/03 08:36:45 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
374	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003644/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:36:45 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09

No	类型	信息	子信息	日期/时间	用户名	项目名称	应用程序名	仪器名	PC名
375	审查追踪	已记录变更内容。	7-2405-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 065745/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd	2025/07/03 08:36:43 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
376	文件操作	成功导入文件。	7-2404-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 065222/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd	2025/07/03 08:36:42 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
377	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003642/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:36:42 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
378	审查追踪	已记录变更内容。	7-2404-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 065222/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd	2025/07/03 08:36:40 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
379	文件操作	成功导入文件。	7-2403-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 064700/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P6-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P6-2.lcd	2025/07/03 08:36:40 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
380	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003639/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:36:40 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
381	审查追踪	已记录变更内容。	7-2403-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 064700/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P6-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P6-2.lcd	2025/07/03 08:36:38 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
382	文件操作	成功导入文件。	7-2402-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 064137/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P6-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P6-1.lcd	2025/07/03 08:36:37 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
383	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003637/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:36:37 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
384	审查追踪	已记录变更内容。	7-2402-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 064137/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P6-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P6-1.lcd	2025/07/03 08:36:35 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
385	文件操作	成功导入文件。	7-2401-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 063615/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P5-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P5-2.lcd	2025/07/03 08:36:35 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
386	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003634/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:36:35 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
387	审查追踪	已记录变更内容。	7-2401-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 063615/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P5-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P5-2.lcd	2025/07/03 08:36:33 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
388	文件操作	成功导入文件。	7-2400-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 063053/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd	2025/07/03 08:36:32 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
389	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003632/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:36:32 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
390	审查追踪	已记录变更内容。	7-2400-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 063053/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd	2025/07/03 08:36:30 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
391	文件操作	成功导入文件。	7-2399-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 062530/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd	2025/07/03 08:36:29 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
392	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003629/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:36:29 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
393	审查追踪	已记录变更内容。	7-2399-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 062530/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd	2025/07/03 08:36:28 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
394	文件操作	成功导入文件。	7-2398-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 062008/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd	2025/07/03 08:36:27 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
395	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003627/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:36:27 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
396	审查追踪	已记录变更内容。	7-2398-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 062008/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd	2025/07/03 08:36:25 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
397	文件操作	成功导入文件。	7-2397-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 061446/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd	2025/07/03 08:36:24 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
398	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003624/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:36:24 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
399	审查追踪	已记录变更内容。	7-2397-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 061446/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd	2025/07/03 08:36:22 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
400	文件操作	成功导入文件。	7-2396-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 060924/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd	2025/07/03 08:36:21 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
401	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003620/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:36:21 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
402	审查追踪	已记录变更内容。	7-2396-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 060924/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd	2025/07/03 08:36:19 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
403	文件操作	成功导入文件。	7-2395-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 060402/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd	2025/07/03 08:36:18 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
404	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003618/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:36:18 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
405	审查追踪	已记录变更内容。	7-2395-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 060402/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd	2025/07/03 08:36:16 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
406	文件操作	成功导入文件。	7-2394-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 055839/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd	2025/07/03 08:36:15 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
407	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003615/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:36:15 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
408	审查追踪	已记录变更内容。	7-2394-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 055839/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd	2025/07/03 08:36:14 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
409	文件操作	成功导入文件。	7-2393-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 055317/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd	2025/07/03 08:36:12 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
410	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003612/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:36:12 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
411	审查追踪	已记录变更内容。	7-2393-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 055317/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd	2025/07/03 08:36:11 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
412	文件操作	成功导入文件。	7-2392-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 054755/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd	2025/07/03 08:36:10 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
413	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003609/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:36:10 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
414	审查追踪	已记录变更内容。	7-2392-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 054755/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd	2025/07/03 08:36:08 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
415	信息	开始批处理再解析。	RC$SMF-4034 - SMF-4034-20250702-FX256.lcb : #7 [7-176]	2025/07/03 08:36:07 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
416	文件操作	成功导入文件。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:35:44 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
417	信息	结束批处理再解析。	RC$SMF-4034 - SMF-4034-20250702-FX256.lcb : #6 [1-6]	2025/07/03 08:34:37 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
418	文件操作	成功导入文件。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:34:36 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
419	文件操作	成功导入文件。	7-2391-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 054232/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-5.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-5.lcd	2025/07/03 08:34:36 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
420	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003436/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:34:36 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
421	文件操作	成功导入文件。	7-2390-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 053709/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-4.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-4.lcd	2025/07/03 08:34:34 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
422	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003433/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:34:34 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
423	文件操作	成功导入文件。	7-2389-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 053146/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-3.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-3.lcd	2025/07/03 08:34:31 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
424	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003431/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:34:31 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
425	文件操作	成功导入文件。	7-2388-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 052623/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-2.lcd	2025/07/03 08:34:29 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
426	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003428/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:34:29 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
427	文件操作	成功导入文件。	7-2387-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 052100/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-1.lcd	2025/07/03 08:34:26 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
428	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003426/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:34:26 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
429	文件操作	成功导入文件。	7-2386-3/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 051536/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-rj.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-rj.lcd	2025/07/03 08:34:24 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
430	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003424/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:34:24 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
431	信息	开始批处理再解析。	RC$SMF-4034 - SMF-4034-20250702-FX256.lcb : #1 [1-6]	2025/07/03 08:34:20 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
432	文件操作	成功导入文件。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:34:07 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
433	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:34:06 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
434	信息	执行了批处理再解析的中止操作。	RC$SMF-4034 - SMF-4034-20250702-FX256.lcb : #6 [t] - 2025/07/03 08:33:10(+08:00)	2025/07/03 08:33:15 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
435	警告	停止批处理再解析。	RC$SMF-4034 - SMF-4034-20250702-FX256.lcb : #6 [1-6]	2025/07/03 08:33:11 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
436	文件操作	成功导入文件。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:33:10 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
437	文件操作	成功导入文件。	7-2391-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 054232/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-5.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-5.lcd	2025/07/03 08:33:10 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
438	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003310/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:33:10 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
439	审查追踪	已记录变更内容。	7-2391-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 054232/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-5.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-5.lcd	2025/07/03 08:33:09 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
440	文件操作	成功导入文件。	7-2390-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 053709/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-4.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-4.lcd	2025/07/03 08:33:09 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
441	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003308/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:33:08 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
442	审查追踪	已记录变更内容。	7-2390-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 053709/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-4.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-4.lcd	2025/07/03 08:33:08 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
443	文件操作	成功导入文件。	7-2389-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 053146/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-3.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-3.lcd	2025/07/03 08:33:07 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
444	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003307/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:33:07 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
445	审查追踪	已记录变更内容。	7-2389-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 053146/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-3.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-3.lcd	2025/07/03 08:33:06 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
446	文件操作	成功导入文件。	7-2388-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 052623/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-2.lcd	2025/07/03 08:33:05 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
447	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003305/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:33:05 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
448	审查追踪	已记录变更内容。	7-2388-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 052623/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-2.lcd	2025/07/03 08:33:05 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
449	文件操作	成功导入文件。	7-2387-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 052100/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-1.lcd	2025/07/03 08:33:04 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
450	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003303/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:33:04 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
451	审查追踪	已记录变更内容。	7-2387-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 052100/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-1.lcd	2025/07/03 08:33:03 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
452	文件操作	成功导入文件。	7-2386-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 051536/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-rj.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-rj.lcd	2025/07/03 08:33:02 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
453	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250703 003302/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:33:02 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
454	审查追踪	已记录变更内容。	7-2386-2/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 051536/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-rj.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-rj.lcd	2025/07/03 08:33:01 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
455	信息	开始批处理再解析。	RC$SMF-4034 - SMF-4034-20250702-FX256.lcb : #1 [1-6]	2025/07/03 08:33:00 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
456	文件操作	成功导入文件。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 08:32:54 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
457	信息	已退出程序。		2025/07/03 08:31:26 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析	SHLC06	WLPC09
458	信息	结束批处理分析。	RC$SMF-4034 - SMF-4034-20250702-FX256.lcb : #178	2025/07/03 06:02:11 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
459	文件操作	成功导入文件。	7-2563-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 220207/Auto/gdgb.lcd/gdgb.lcd	2025/07/03 06:02:11 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
460	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 220210/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 06:02:11 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
461	文件操作	成功导入文件。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 06:02:10 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
462	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 06:02:10 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
463	信息	开始数据采集。	#178:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2563-1 - gdgb.lcd - 2025/07/03 06:02:07	2025/07/03 06:02:07 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
464	文件操作	成功导入文件。	7-2562-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 210154/Auto/czz.lcd/czz.lcd	2025/07/03 06:01:59 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
465	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 220157/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 06:01:58 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
466	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 06:01:56 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
467	信息	开始数据采集。	#177:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2562-1 - czz.lcd - 2025/07/03 05:01:54	2025/07/03 05:01:54 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
468	文件操作	成功导入文件。	7-2561-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 205643/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-dz2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-dz2-2.lcd	2025/07/03 05:01:45 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
469	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 210144/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 05:01:45 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
470	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 05:01:44 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
471	信息	开始数据采集。	#176:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2561-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-dz2-2.lcd - 2025/07/03 04:56:43	2025/07/03 04:56:43 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
472	文件操作	成功导入文件。	7-2560-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 205120/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-dz2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-dz2-1.lcd	2025/07/03 04:56:22 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
473	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 205621/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 04:56:22 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
474	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 04:56:21 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
475	信息	开始数据采集。	#175:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2560-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-dz2-1.lcd - 2025/07/03 04:51:20	2025/07/03 04:51:20 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
476	文件操作	成功导入文件。	7-2559-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 204556/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P6-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P6-2.lcd	2025/07/03 04:50:58 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
477	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 205057/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 04:50:58 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
478	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 04:50:57 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
479	信息	开始数据采集。	#174:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2559-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P6-2.lcd - 2025/07/03 04:45:56	2025/07/03 04:45:56 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
480	文件操作	成功导入文件。	7-2558-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 204034/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P6-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P6-1.lcd	2025/07/03 04:45:36 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
481	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 204536/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 04:45:36 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
482	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 04:45:35 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
483	信息	开始数据采集。	#173:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2558-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P6-1.lcd - 2025/07/03 04:40:34	2025/07/03 04:40:34 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
484	文件操作	成功导入文件。	7-2557-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 203511/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P5-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P5-2.lcd	2025/07/03 04:40:13 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
485	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 204012/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 04:40:13 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
486	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 04:40:12 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
487	信息	开始数据采集。	#172:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2557-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P5-2.lcd - 2025/07/03 04:35:11	2025/07/03 04:35:11 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
488	文件操作	成功导入文件。	7-2556-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 202948/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P5-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P5-1.lcd	2025/07/03 04:34:51 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
489	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 203450/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 04:34:51 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
490	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 04:34:50 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
491	信息	开始数据采集。	#171:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2556-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P5-1.lcd - 2025/07/03 04:29:48	2025/07/03 04:29:48 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
492	文件操作	成功导入文件。	7-2555-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 202427/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P4-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P4-2.lcd	2025/07/03 04:29:29 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
493	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 202928/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 04:29:29 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
494	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 04:29:28 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
495	信息	开始数据采集。	#170:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2555-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P4-2.lcd - 2025/07/03 04:24:27	2025/07/03 04:24:27 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
496	文件操作	成功导入文件。	7-2554-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 201904/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P4-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P4-1.lcd	2025/07/03 04:24:06 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
497	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 202405/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 04:24:06 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
498	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 04:24:05 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
499	信息	开始数据采集。	#169:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2554-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P4-1.lcd - 2025/07/03 04:19:04	2025/07/03 04:19:04 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
500	文件操作	成功导入文件。	7-2553-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 201341/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P3-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P3-2.lcd	2025/07/03 04:18:43 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
501	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 201843/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 04:18:43 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
502	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 04:18:42 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
503	信息	开始数据采集。	#168:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2553-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P3-2.lcd - 2025/07/03 04:13:41	2025/07/03 04:13:41 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03

No	类型	信息	子信息	日期/时间	用户名	项目名称	应用程序名	仪器名	PC名
504	文件操作	成功导入文件。	7-2552-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 200819/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P3-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P3-1.lcd	2025/07/03 04:13:21 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
505	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 201320/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 04:13:21 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
506	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 04:13:20 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
507	信息	开始数据采集。	#167:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2552-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P3-1.lcd - 2025/07/03 04:08:19	2025/07/03 04:08:19 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
508	文件操作	成功导入文件。	7-2551-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 200256/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P2-2.lcd	2025/07/03 04:07:58 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
509	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 200758/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 04:07:58 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
510	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 04:07:57 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
511	信息	开始数据采集。	#166:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2551-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P2-2.lcd - 2025/07/03 04:02:56	2025/07/03 04:02:56 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
512	文件操作	成功导入文件。	7-2550-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 195733/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P2-1.lcd	2025/07/03 04:02:35 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
513	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 200234/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 04:02:35 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
514	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 04:02:34 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
515	信息	开始数据采集。	#165:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2550-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P2-1.lcd - 2025/07/03 03:57:33	2025/07/03 03:57:33 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
516	文件操作	成功导入文件。	7-2549-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 195210/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P1-2.lcd	2025/07/03 03:57:13 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
517	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 195712/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 03:57:13 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
518	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 03:57:12 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
519	信息	开始数据采集。	#164:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2549-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P1-2.lcd - 2025/07/03 03:52:10	2025/07/03 03:52:11 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
520	文件操作	成功导入文件。	7-2548-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 194648/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P1-1.lcd	2025/07/03 03:51:50 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
521	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 195149/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 03:51:50 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
522	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 03:51:49 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
523	信息	开始数据采集。	#163:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2548-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P1-1.lcd - 2025/07/03 03:46:48	2025/07/03 03:46:48 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
524	文件操作	成功导入文件。	7-2547-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 194125/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P6-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P6-2.lcd	2025/07/03 03:46:27 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
525	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 194626/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 03:46:27 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
526	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 03:46:26 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
527	信息	开始数据采集。	#162:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2547-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P6-2.lcd - 2025/07/03 03:41:25	2025/07/03 03:41:25 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
528	文件操作	成功导入文件。	7-2546-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 193603/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P6-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P6-1.lcd	2025/07/03 03:41:05 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
529	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 194105/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 03:41:05 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
530	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 03:41:04 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
531	信息	开始数据采集。	#161:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2546-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P6-1.lcd - 2025/07/03 03:36:03	2025/07/03 03:36:03 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
532	文件操作	成功导入文件。	7-2545-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 193042/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P5-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P5-2.lcd	2025/07/03 03:35:43 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
533	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 193543/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 03:35:43 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
534	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 03:35:43 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
535	信息	开始数据采集。	#160:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2545-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P5-2.lcd - 2025/07/03 03:30:42	2025/07/03 03:30:42 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
536	文件操作	成功导入文件。	7-2544-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 192519/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P5-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P5-1.lcd	2025/07/03 03:30:22 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
537	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 193021/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 03:30:22 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
538	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 03:30:21 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
539	信息	开始数据采集。	#159:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2544-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P5-1.lcd - 2025/07/03 03:25:19	2025/07/03 03:25:20 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
540	文件操作	成功导入文件。	7-2543-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 191957/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P4-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P4-2.lcd	2025/07/03 03:24:59 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
541	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 192459/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 03:24:59 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
542	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 03:24:58 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
543	信息	开始数据采集。	#158:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2543-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P4-2.lcd - 2025/07/03 03:19:57	2025/07/03 03:19:57 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
544	文件操作	成功导入文件。	7-2542-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 191434/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P4-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P4-1.lcd	2025/07/03 03:19:36 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
545	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 191935/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 03:19:36 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
546	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 03:19:35 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
547	信息	开始数据采集。	#157:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2542-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P4-1.lcd - 2025/07/03 03:14:34	2025/07/03 03:14:34 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
548	文件操作	成功导入文件。	7-2541-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 190912/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P3-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P3-2.lcd	2025/07/03 03:14:14 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
549	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 191414/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 03:14:14 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
550	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 03:14:13 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
551	信息	开始数据采集。	#156:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2541-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P3-2.lcd - 2025/07/03 03:09:12	2025/07/03 03:09:12 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
552	文件操作	成功导入文件。	7-2540-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 190350/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P3-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P3-1.lcd	2025/07/03 03:08:52 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
553	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 190851/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 03:08:52 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
554	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 03:08:51 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
555	信息	开始数据采集。	#155:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2540-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P3-1.lcd - 2025/07/03 03:03:50	2025/07/03 03:03:50 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
556	文件操作	成功导入文件。	7-2539-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 185826/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P2-2.lcd	2025/07/03 03:03:29 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
557	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 190328/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 03:03:29 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
558	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 03:03:28 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
559	信息	开始数据采集。	#154:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2539-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P2-2.lcd - 2025/07/03 02:58:26	2025/07/03 02:58:27 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
560	文件操作	成功导入文件。	7-2538-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 185303/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P2-1.lcd	2025/07/03 02:58:06 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
561	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 185805/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 02:58:06 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
562	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 02:58:05 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
563	信息	开始数据采集。	#153:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2538-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P2-1.lcd - 2025/07/03 02:53:03	2025/07/03 02:53:03 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
564	文件操作	成功导入文件。	7-2537-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 184740/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P1-2.lcd	2025/07/03 02:52:43 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
565	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 185242/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 02:52:43 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
566	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 02:52:42 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
567	信息	开始数据采集。	#152:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2537-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P1-2.lcd - 2025/07/03 02:47:40	2025/07/03 02:47:41 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
568	文件操作	成功导入文件。	7-2536-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 184217/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P1-1.lcd	2025/07/03 02:47:20 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
569	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 184719/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 02:47:20 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
570	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 02:47:19 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
571	信息	开始数据采集。	#151:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2536-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P1-1.lcd - 2025/07/03 02:42:17	2025/07/03 02:42:18 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
572	文件操作	成功导入文件。	7-2535-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 183655/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P6-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P6-2.lcd	2025/07/03 02:41:57 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
573	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 184156/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 02:41:57 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
574	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 02:41:56 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
575	信息	开始数据采集。	#150:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2535-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P6-2.lcd - 2025/07/03 02:36:55	2025/07/03 02:36:55 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
576	文件操作	成功导入文件。	7-2534-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 183134/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P6-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P6-1.lcd	2025/07/03 02:36:36 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
577	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 183635/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 02:36:35 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
578	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 02:36:35 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
579	信息	开始数据采集。	#149:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2534-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P6-1.lcd - 2025/07/03 02:31:34	2025/07/03 02:31:34 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
580	文件操作	成功导入文件。	7-2533-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 182612/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P5-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P5-2.lcd	2025/07/03 02:31:15 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
581	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 183114/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 02:31:15 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
582	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 02:31:14 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
583	信息	开始数据采集。	#148:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2533-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P5-2.lcd - 2025/07/03 02:26:12	2025/07/03 02:26:12 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
584	文件操作	成功导入文件。	7-2532-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 182050/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P5-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P5-1.lcd	2025/07/03 02:25:53 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
585	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 182552/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 02:25:53 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
586	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 02:25:52 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
587	信息	开始数据采集。	#147:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2532-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P5-1.lcd - 2025/07/03 02:20:50	2025/07/03 02:20:51 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
588	文件操作	成功导入文件。	7-2531-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 181528/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P4-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P4-2.lcd	2025/07/03 02:20:31 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
589	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 182030/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 02:20:31 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
590	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 02:20:30 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
591	信息	开始数据采集。	#146:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2531-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P4-2.lcd - 2025/07/03 02:15:28	2025/07/03 02:15:29 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
592	文件操作	成功导入文件。	7-2530-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 181007/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P4-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P4-1.lcd	2025/07/03 02:15:08 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
593	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 181508/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 02:15:08 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
594	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 02:15:08 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
595	信息	开始数据采集。	#145:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2530-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P4-1.lcd - 2025/07/03 02:10:07	2025/07/03 02:10:07 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
596	文件操作	成功导入文件。	7-2529-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 180444/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P3-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P3-2.lcd	2025/07/03 02:09:47 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
597	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 180946/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 02:09:46 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
598	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 02:09:46 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
599	信息	开始数据采集。	#144:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2529-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P3-2.lcd - 2025/07/03 02:04:44	2025/07/03 02:04:45 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
600	文件操作	成功导入文件。	7-2528-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 175922/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P3-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P3-1.lcd	2025/07/03 02:04:25 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
601	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 180425/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 02:04:25 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
602	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 02:04:24 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
603	信息	开始数据采集。	#143:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2528-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P3-1.lcd - 2025/07/03 01:59:22	2025/07/03 01:59:23 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
604	文件操作	成功导入文件。	7-2527-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 175401/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P2-2.lcd	2025/07/03 01:59:03 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
605	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 175902/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 01:59:03 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
606	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 01:59:02 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
607	信息	开始数据采集。	#142:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2527-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P2-2.lcd - 2025/07/03 01:54:01	2025/07/03 01:54:01 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
608	文件操作	成功导入文件。	7-2526-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 174838/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P2-1.lcd	2025/07/03 01:53:41 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
609	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 175340/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 01:53:41 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
610	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 01:53:40 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
611	信息	开始数据采集。	#141:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2526-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P2-1.lcd - 2025/07/03 01:48:38	2025/07/03 01:48:38 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
612	文件操作	成功导入文件。	7-2525-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 174317/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P1-2.lcd	2025/07/03 01:48:19 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
613	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 174818/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 01:48:19 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
614	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 01:48:18 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
615	信息	开始数据采集。	#140:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2525-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P1-2.lcd - 2025/07/03 01:43:17	2025/07/03 01:43:17 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
616	文件操作	成功导入文件。	7-2524-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 173754/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P1-1.lcd	2025/07/03 01:42:56 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
617	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 174255/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 01:42:56 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
618	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 01:42:55 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
619	信息	开始数据采集。	#139:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2524-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P1-1.lcd - 2025/07/03 01:37:54	2025/07/03 01:37:54 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
620	文件操作	成功导入文件。	7-2523-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 173232/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-dz1-5.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-dz1-5.lcd	2025/07/03 01:37:34 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
621	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 173733/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 01:37:34 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
622	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 01:37:33 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
623	信息	开始数据采集。	#138:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2523-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-dz1-5.lcd - 2025/07/03 01:32:32	2025/07/03 01:32:32 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
624	文件操作	成功导入文件。	7-2522-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 172709/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-dz1-4.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-dz1-4.lcd	2025/07/03 01:32:11 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
625	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 173210/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 01:32:11 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
626	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 01:32:10 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
627	信息	开始数据采集。	#137:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2522-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-dz1-4.lcd - 2025/07/03 01:27:09	2025/07/03 01:27:09 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
628	文件操作	成功导入文件。	7-2521-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 172145/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-dz1-3.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-dz1-3.lcd	2025/07/03 01:26:48 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
629	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 172647/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 01:26:48 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
630	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 01:26:47 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
631	信息	开始数据采集。	#136:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2521-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-dz1-3.lcd - 2025/07/03 01:21:45	2025/07/03 01:21:46 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
632	文件操作	成功导入文件。	7-2520-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 171621/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-dz1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-dz1-2.lcd	2025/07/03 01:21:24 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
633	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 172123/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 01:21:24 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03

No	类型	信息	子信息	日期/时间	用户名	项目名称	应用程序名	仪器名	PC名
634	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 01:21:23 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
635	信息	开始数据采集。	#135:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2520-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-dz1-2.lcd - 2025/07/03 01:16:21	2025/07/03 01:16:22 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
636	文件操作	成功导入文件。	7-2519-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 171058/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-dz1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-dz1-1.lcd	2025/07/03 01:16:01 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
637	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 171600/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 01:16:01 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
638	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 01:16:00 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
639	信息	开始数据采集。	#134:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2519-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-dz1-1.lcd - 2025/07/03 01:10:58	2025/07/03 01:10:58 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
640	文件操作	成功导入文件。	7-2518-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 170534/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-rj.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-rj.lcd	2025/07/03 01:10:37 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
641	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 171036/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 01:10:37 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
642	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 01:10:36 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
643	信息	开始数据采集。	#133:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2518-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-1000mg5mg-rj.lcd - 2025/07/03 01:05:34	2025/07/03 01:05:34 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
644	文件操作	成功导入文件。	7-2517-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 170010/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-dz2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-dz2-2.lcd	2025/07/03 01:05:13 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
645	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 170512/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 01:05:13 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
646	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 01:05:12 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
647	信息	开始数据采集。	#132:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2517-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-dz2-2.lcd - 2025/07/03 01:00:10	2025/07/03 01:00:11 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
648	文件操作	成功导入文件。	7-2516-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 165448/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-dz2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-dz2-1.lcd	2025/07/03 00:59:51 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
649	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 165951/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 00:59:51 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
650	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 00:59:50 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
651	信息	开始数据采集。	#131:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2516-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-dz2-1.lcd - 2025/07/03 00:54:48	2025/07/03 00:54:49 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
652	文件操作	成功导入文件。	7-2515-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 164926/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P6-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P6-2.lcd	2025/07/03 00:54:29 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
653	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 165428/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 00:54:29 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
654	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 00:54:28 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
655	信息	开始数据采集。	#130:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2515-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P6-2.lcd - 2025/07/03 00:49:26	2025/07/03 00:49:27 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
656	文件操作	成功导入文件。	7-2514-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 164405/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P6-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P6-1.lcd	2025/07/03 00:49:07 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
657	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 164906/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 00:49:06 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
658	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 00:49:06 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
659	信息	开始数据采集。	#129:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2514-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P6-1.lcd - 2025/07/03 00:44:05	2025/07/03 00:44:05 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
660	文件操作	成功导入文件。	7-2513-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 163842/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P5-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P5-2.lcd	2025/07/03 00:43:45 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
661	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 164344/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 00:43:45 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
662	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 00:43:44 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
663	信息	开始数据采集。	#128:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2513-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P5-2.lcd - 2025/07/03 00:38:42	2025/07/03 00:38:42 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
664	文件操作	成功导入文件。	7-2512-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 163320/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd	2025/07/03 00:38:23 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
665	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 163822/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 00:38:23 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
666	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 00:38:22 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
667	信息	开始数据采集。	#127:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2512-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd - 2025/07/03 00:33:20	2025/07/03 00:33:21 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
668	文件操作	成功导入文件。	7-2511-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 162759/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd	2025/07/03 00:33:01 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
669	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 163301/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 00:33:01 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
670	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 00:33:00 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
671	信息	开始数据采集。	#126:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2511-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd - 2025/07/03 00:27:59	2025/07/03 00:27:59 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
672	文件操作	成功导入文件。	7-2510-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 162237/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd	2025/07/03 00:27:40 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
673	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 162739/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 00:27:40 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
674	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 00:27:39 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
675	信息	开始数据采集。	#125:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2510-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd - 2025/07/03 00:22:37	2025/07/03 00:22:38 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
676	文件操作	成功导入文件。	7-2509-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 161716/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd	2025/07/03 00:22:18 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
677	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 162217/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 00:22:18 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
678	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 00:22:17 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
679	信息	开始数据采集。	#124:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2509-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd - 2025/07/03 00:17:16	2025/07/03 00:17:16 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
680	文件操作	成功导入文件。	7-2508-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 161154/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd	2025/07/03 00:16:56 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
681	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 161655/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 00:16:56 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
682	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 00:16:55 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
683	信息	开始数据采集。	#123:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2508-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd - 2025/07/03 00:11:54	2025/07/03 00:11:54 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
684	文件操作	成功导入文件。	7-2507-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 160632/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd	2025/07/03 00:11:35 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
685	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 161134/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 00:11:35 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
686	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 00:11:34 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
687	信息	开始数据采集。	#122:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2507-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd - 2025/07/03 00:06:32	2025/07/03 00:06:33 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
688	文件操作	成功导入文件。	7-2506-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 160110/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd	2025/07/03 00:06:13 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
689	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 160612/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 00:06:13 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
690	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 00:06:12 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
691	信息	开始数据采集。	#121:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2506-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd - 2025/07/03 00:01:10	2025/07/03 00:01:11 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
692	文件操作	成功导入文件。	7-2505-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 155549/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd	2025/07/03 00:00:51 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
693	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 160050/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 00:00:51 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
694	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/03 00:00:50 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
695	信息	开始数据采集。	#120:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2505-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd - 2025/07/02 23:55:49	2025/07/02 23:55:49 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
696	文件操作	成功导入文件。	7-2504-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 155026/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd	2025/07/02 23:55:29 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
697	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 155528/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 23:55:29 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
698	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 23:55:28 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
699	信息	开始数据采集。	#119:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2504-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgz-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd - 2025/07/02 23:50:26	2025/07/02 23:50:26 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
700	文件操作	成功导入文件。	7-2503-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 154503/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P6-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P6-2.lcd	2025/07/02 23:50:06 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
701	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 155006/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 23:50:06 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
702	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 23:50:05 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
703	信息	开始数据采集。	#118:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2503-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P6-2.lcd - 2025/07/02 23:45:03	2025/07/02 23:45:04 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
704	文件操作	成功导入文件。	7-2502-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 153941/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P6-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P6-1.lcd	2025/07/02 23:44:44 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
705	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 154443/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 23:44:44 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
706	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 23:44:43 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
707	信息	开始数据采集。	#117:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2502-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P6-1.lcd - 2025/07/02 23:39:41	2025/07/02 23:39:41 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
708	文件操作	成功导入文件。	7-2501-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 153420/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P5-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P5-2.lcd	2025/07/02 23:39:23 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
709	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 153922/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 23:39:23 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
710	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 23:39:22 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
711	信息	开始数据采集。	#116:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2501-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P5-2.lcd - 2025/07/02 23:34:20	2025/07/02 23:34:20 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
712	文件操作	成功导入文件。	7-2500-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 152858/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd	2025/07/02 23:34:01 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
713	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 153401/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 23:34:01 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
714	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 23:34:00 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
715	信息	开始数据采集。	#115:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2500-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd - 2025/07/02 23:28:58	2025/07/02 23:28:59 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
716	文件操作	成功导入文件。	7-2499-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 152336/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd	2025/07/02 23:28:39 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
717	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 152838/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 23:28:39 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
718	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 23:28:38 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
719	信息	开始数据采集。	#114:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2499-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd - 2025/07/02 23:23:36	2025/07/02 23:23:36 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
720	文件操作	成功导入文件。	7-2498-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 151816/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd	2025/07/02 23:23:17 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
721	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 152317/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 23:23:17 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
722	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 23:23:17 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
723	信息	开始数据采集。	#113:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2498-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd - 2025/07/02 23:18:16	2025/07/02 23:18:16 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
724	文件操作	成功导入文件。	7-2497-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 151254/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd	2025/07/02 23:17:57 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
725	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 151756/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 23:17:57 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
726	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 23:17:56 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
727	信息	开始数据采集。	#112:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2497-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd - 2025/07/02 23:12:54	2025/07/02 23:12:55 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
728	文件操作	成功导入文件。	7-2496-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 150732/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd	2025/07/02 23:12:35 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
729	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 151234/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 23:12:35 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
730	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 23:12:34 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
731	信息	开始数据采集。	#111:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2496-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd - 2025/07/02 23:07:32	2025/07/02 23:07:33 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
732	文件操作	成功导入文件。	7-2495-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 150210/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd	2025/07/02 23:07:13 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
733	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 150712/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 23:07:13 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
734	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 23:07:12 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
735	信息	开始数据采集。	#110:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2495-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd - 2025/07/02 23:02:10	2025/07/02 23:02:11 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
736	文件操作	成功导入文件。	7-2494-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 145648/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd	2025/07/02 23:01:51 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
737	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 150150/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 23:01:51 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
738	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 23:01:50 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
739	信息	开始数据采集。	#109:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2494-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd - 2025/07/02 22:56:48	2025/07/02 22:56:49 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
740	文件操作	成功导入文件。	7-2493-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 145126/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd	2025/07/02 22:56:29 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
741	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 145629/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 22:56:29 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
742	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 22:56:28 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
743	信息	开始数据采集。	#108:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2493-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd - 2025/07/02 22:51:26	2025/07/02 22:51:26 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
744	文件操作	成功导入文件。	7-2492-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 144604/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd	2025/07/02 22:51:07 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
745	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 145106/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 22:51:07 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
746	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 22:51:06 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
747	信息	开始数据采集。	#107:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2492-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgs-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd - 2025/07/02 22:46:04	2025/07/02 22:46:05 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
748	文件操作	成功导入文件。	7-2491-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 144042/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P6-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P6-2.lcd	2025/07/02 22:45:45 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
749	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 144544/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 22:45:45 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
750	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 22:45:44 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
751	信息	开始数据采集。	#106:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2491-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P6-2.lcd - 2025/07/02 22:40:42	2025/07/02 22:40:43 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
752	文件操作	成功导入文件。	7-2490-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 143521/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P6-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P6-1.lcd	2025/07/02 22:40:23 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
753	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 144022/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 22:40:23 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
754	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 22:40:22 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
755	信息	开始数据采集。	#105:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2490-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P6-1.lcd - 2025/07/02 22:35:21	2025/07/02 22:35:21 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
756	文件操作	成功导入文件。	7-2489-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 142959/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P5-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P5-2.lcd	2025/07/02 22:35:01 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
757	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 143500/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 22:35:01 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
758	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 22:35:00 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
759	信息	开始数据采集。	#104:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2489-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P5-2.lcd - 2025/07/02 22:29:59	2025/07/02 22:29:59 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
760	文件操作	成功导入文件。	7-2488-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 142437/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd	2025/07/02 22:29:39 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
761	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 142938/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 22:29:39 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
762	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 22:29:38 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
763	信息	开始数据采集。	#103:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2488-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd - 2025/07/02 22:24:37	2025/07/02 22:24:37 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03

No	类型	信息	子信息	日期/时间	用户名	项目名称	应用程序名	仪器名	PC名
764	文件操作	成功导入文件。	7-2487-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 141913/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd	2025/07/02 22:24:16 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
765	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 142415/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 22:24:16 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
766	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 22:24:15 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
767	信息	开始数据采集。	#102:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2487-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd - 2025/07/02 22:19:13	2025/07/02 22:19:13 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
768	文件操作	成功导入文件。	7-2486-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 141351/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd	2025/07/02 22:18:54 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
769	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 141853/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 22:18:54 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
770	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 22:18:53 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
771	信息	开始数据采集。	#101:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2486-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd - 2025/07/02 22:13:51	2025/07/02 22:13:51 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
772	文件操作	成功导入文件。	7-2485-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 140829/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd	2025/07/02 22:13:32 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
773	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 141331/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 22:13:31 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
774	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 22:13:31 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
775	信息	开始数据采集。	#100:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2485-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd - 2025/07/02 22:08:29	2025/07/02 22:08:30 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
776	文件操作	成功导入文件。	7-2484-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 140308/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd	2025/07/02 22:08:10 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
777	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 140810/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 22:08:10 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
778	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 22:08:09 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
779	信息	开始数据采集。	#99:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2484-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd - 2025/07/02 22:03:08	2025/07/02 22:03:08 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
780	文件操作	成功导入文件。	7-2483-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 135746/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd	2025/07/02 22:02:47 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
781	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 140247/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 22:02:47 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
782	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 22:02:47 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
783	信息	开始数据采集。	#98:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2483-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd - 2025/07/02 21:57:46	2025/07/02 21:57:46 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
784	文件操作	成功导入文件。	7-2482-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 135224/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd	2025/07/02 21:57:26 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
785	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 135725/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 21:57:26 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
786	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 21:57:25 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
787	信息	开始数据采集。	#97:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2482-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd - 2025/07/02 21:52:24	2025/07/02 21:52:24 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
788	文件操作	成功导入文件。	7-2481-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 134702/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd	2025/07/02 21:52:05 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
789	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 135204/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 21:52:04 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
790	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 21:52:04 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
791	信息	开始数据采集。	#96:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2481-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd - 2025/07/02 21:47:02	2025/07/02 21:47:03 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
792	文件操作	成功导入文件。	7-2480-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 134139/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd	2025/07/02 21:46:42 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
793	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 134641/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 21:46:42 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
794	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 21:46:41 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
795	信息	开始数据采集。	#95:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2480-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd - 2025/07/02 21:41:39	2025/07/02 21:41:39 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
796	文件操作	成功导入文件。	7-2479-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 133616/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-dz1-5.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-dz1-5.lcd	2025/07/02 21:41:19 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
797	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 134119/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 21:41:19 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
798	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 21:41:18 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
799	信息	开始数据采集。	#94:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2479-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-dz1-5.lcd - 2025/07/02 21:36:16	2025/07/02 21:36:17 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
800	文件操作	成功导入文件。	7-2478-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 133053/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-dz1-4.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-dz1-4.lcd	2025/07/02 21:35:56 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
801	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 133555/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 21:35:56 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
802	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 21:35:55 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
803	信息	开始数据采集。	#93:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2478-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-dz1-4.lcd - 2025/07/02 21:30:53	2025/07/02 21:30:54 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
804	文件操作	成功导入文件。	7-2477-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 132531/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-dz1-3.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-dz1-3.lcd	2025/07/02 21:30:34 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
805	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 133033/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 21:30:34 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
806	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 21:30:33 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
807	信息	开始数据采集。	#92:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2477-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-dz1-3.lcd - 2025/07/02 21:25:31	2025/07/02 21:25:31 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
808	文件操作	成功导入文件。	7-2476-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 132008/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-dz1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-dz1-2.lcd	2025/07/02 21:25:11 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
809	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 132510/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 21:25:10 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
810	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 21:25:10 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
811	信息	开始数据采集。	#91:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2476-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-dz1-2.lcd - 2025/07/02 21:20:08	2025/07/02 21:20:08 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
812	文件操作	成功导入文件。	7-2475-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 131445/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-dz1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-dz1-1.lcd	2025/07/02 21:19:48 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
813	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 131947/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 21:19:48 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
814	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 21:19:47 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
815	信息	开始数据采集。	#90:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2475-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-dz1-1.lcd - 2025/07/02 21:14:45	2025/07/02 21:14:45 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
816	文件操作	成功导入文件。	7-2474-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 130923/Auto/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-rj.lcd/zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-rj.lcd	2025/07/02 21:14:26 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
817	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 131425/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 21:14:26 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
818	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 21:14:25 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
819	信息	开始数据采集。	#89:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2474-1 - zzp-2024120621p-yxys10t-rcd-500mg5mg-rj.lcd - 2025/07/02 21:09:23	2025/07/02 21:09:24 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
820	文件操作	成功导入文件。	7-2473-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 130400/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-dz2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-dz2-2.lcd	2025/07/02 21:09:03 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
821	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 130903/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 21:09:03 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
822	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 21:09:02 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
823	信息	开始数据采集。	#88:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2473-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-dz2-2.lcd - 2025/07/02 21:04:00	2025/07/02 21:04:01 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
824	文件操作	成功导入文件。	7-2472-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 125837/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-dz2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-dz2-1.lcd	2025/07/02 21:03:39 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
825	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 130338/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 21:03:39 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
826	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 21:03:38 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
827	信息	开始数据采集。	#87:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2472-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-dz2-1.lcd - 2025/07/02 20:58:37	2025/07/02 20:58:37 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
828	文件操作	成功导入文件。	7-2471-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 125312/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P6-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P6-2.lcd	2025/07/02 20:58:15 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
829	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 125814/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 20:58:15 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
830	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 20:58:14 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
831	信息	开始数据采集。	#86:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2471-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P6-2.lcd - 2025/07/02 20:53:12	2025/07/02 20:53:13 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
832	文件操作	成功导入文件。	7-2470-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 124748/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P6-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P6-1.lcd	2025/07/02 20:52:51 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
833	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 125250/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 20:52:51 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
834	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 20:52:50 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
835	信息	开始数据采集。	#85:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2470-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P6-1.lcd - 2025/07/02 20:47:48	2025/07/02 20:47:48 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
836	文件操作	成功导入文件。	7-2469-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 124224/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P5-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P5-2.lcd	2025/07/02 20:47:27 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
837	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 124726/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 20:47:27 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
838	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 20:47:26 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
839	信息	开始数据采集。	#84:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2469-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P5-2.lcd - 2025/07/02 20:42:24	2025/07/02 20:42:24 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
840	文件操作	成功导入文件。	7-2468-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 123700/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P5-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P5-1.lcd	2025/07/02 20:42:03 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
841	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 124202/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 20:42:03 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
842	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 20:42:02 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
843	信息	开始数据采集。	#83:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2468-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P5-1.lcd - 2025/07/02 20:37:00	2025/07/02 20:37:00 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
844	文件操作	成功导入文件。	7-2467-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 123136/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P4-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P4-2.lcd	2025/07/02 20:36:39 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
845	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 123638/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 20:36:39 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
846	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 20:36:38 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
847	信息	开始数据采集。	#82:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2467-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P4-2.lcd - 2025/07/02 20:31:36	2025/07/02 20:31:37 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
848	文件操作	成功导入文件。	7-2466-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 122612/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P4-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P4-1.lcd	2025/07/02 20:31:15 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
849	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 123114/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 20:31:15 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
850	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 20:31:14 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
851	信息	开始数据采集。	#81:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2466-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P4-1.lcd - 2025/07/02 20:26:12	2025/07/02 20:26:13 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
852	文件操作	成功导入文件。	7-2465-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 122050/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P3-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P3-2.lcd	2025/07/02 20:25:52 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
853	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 122551/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 20:25:52 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
854	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 20:25:51 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
855	信息	开始数据采集。	#80:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2465-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P3-2.lcd - 2025/07/02 20:20:50	2025/07/02 20:20:50 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
856	文件操作	成功导入文件。	7-2464-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 121526/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P3-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P3-1.lcd	2025/07/02 20:20:29 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
857	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 122028/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 20:20:29 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
858	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 20:20:28 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
859	信息	开始数据采集。	#79:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2464-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P3-1.lcd - 2025/07/02 20:15:26	2025/07/02 20:15:26 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
860	文件操作	成功导入文件。	7-2463-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 121002/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P2-2.lcd	2025/07/02 20:15:05 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
861	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 121504/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 20:15:04 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
862	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 20:15:04 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
863	信息	开始数据采集。	#78:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2463-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P2-2.lcd - 2025/07/02 20:10:02	2025/07/02 20:10:02 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
864	文件操作	成功导入文件。	7-2462-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 120439/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P2-1.lcd	2025/07/02 20:09:41 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
865	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 120941/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 20:09:41 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
866	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 20:09:40 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
867	信息	开始数据采集。	#77:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2462-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P2-1.lcd - 2025/07/02 20:04:39	2025/07/02 20:04:39 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
868	文件操作	成功导入文件。	7-2461-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 115916/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P1-2.lcd	2025/07/02 20:04:18 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
869	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 120418/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 20:04:18 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
870	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 20:04:17 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
871	信息	开始数据采集。	#76:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2461-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P1-2.lcd - 2025/07/02 19:59:16	2025/07/02 19:59:16 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
872	文件操作	成功导入文件。	7-2460-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 115353/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P1-1.lcd	2025/07/02 19:58:56 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
873	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 115855/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 19:58:56 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
874	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 19:58:55 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
875	信息	开始数据采集。	#75:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2460-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-1000mg5mg-P1-1.lcd - 2025/07/02 19:53:53	2025/07/02 19:53:53 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
876	文件操作	成功导入文件。	7-2459-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 114830/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P6-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P6-2.lcd	2025/07/02 19:53:32 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
877	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 115331/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 19:53:31 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
878	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 19:53:31 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
879	信息	开始数据采集。	#74:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2459-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P6-2.lcd - 2025/07/02 19:48:30	2025/07/02 19:48:30 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
880	文件操作	成功导入文件。	7-2458-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 114307/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P6-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P6-1.lcd	2025/07/02 19:48:09 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
881	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 114808/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 19:48:09 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
882	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 19:48:08 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
883	信息	开始数据采集。	#73:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2458-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P6-1.lcd - 2025/07/02 19:43:07	2025/07/02 19:43:07 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
884	文件操作	成功导入文件。	7-2457-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 113744/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P5-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P5-2.lcd	2025/07/02 19:42:46 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
885	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 114245/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 19:42:46 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
886	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 19:42:45 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
887	信息	开始数据采集。	#72:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2457-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P5-2.lcd - 2025/07/02 19:37:44	2025/07/02 19:37:44 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
888	文件操作	成功导入文件。	7-2456-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 113220/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P5-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P5-1.lcd	2025/07/02 19:37:22 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
889	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 113722/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 19:37:22 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
890	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 19:37:22 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
891	信息	开始数据采集。	#71:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2456-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P5-1.lcd - 2025/07/02 19:32:20	2025/07/02 19:32:20 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
892	文件操作	成功导入文件。	7-2455-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 112657/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P4-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P4-2.lcd	2025/07/02 19:32:00 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
893	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 113159/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 19:32:00 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03

No	类型	信息	子信息	日期/时间	用户名	项目名称	应用程序名	仪器名	PC名
894	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 19:31:59 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
895	信息	开始数据采集。	#70:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2455-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P4-2.lcd - 2025/07/02 19:26:57	2025/07/02 19:26:57 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
896	文件操作	成功导入文件。	7-2454-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 112134/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P4-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P4-1.lcd	2025/07/02 19:26:36 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
897	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 112636/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 19:26:36 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
898	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 19:26:36 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
899	信息	开始数据采集。	#69:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2454-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P4-1.lcd - 2025/07/02 19:21:34	2025/07/02 19:21:34 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
900	文件操作	成功导入文件。	7-2453-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 111611/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P3-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P3-2.lcd	2025/07/02 19:21:13 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
901	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 112113/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 19:21:13 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
902	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 19:21:12 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
903	信息	开始数据采集。	#68:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2453-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P3-2.lcd - 2025/07/02 19:16:11	2025/07/02 19:16:12 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
904	文件操作	成功导入文件。	7-2452-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 111047/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P3-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P3-1.lcd	2025/07/02 19:15:50 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
905	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 111549/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 19:15:50 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
906	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 19:15:49 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
907	信息	开始数据采集。	#67:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2452-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P3-1.lcd - 2025/07/02 19:10:47	2025/07/02 19:10:48 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
908	文件操作	成功导入文件。	7-2451-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 110523/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P2-2.lcd	2025/07/02 19:10:26 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
909	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 111025/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 19:10:26 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
910	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 19:10:25 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
911	信息	开始数据采集。	#66:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2451-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P2-2.lcd - 2025/07/02 19:05:23	2025/07/02 19:05:23 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
912	文件操作	成功导入文件。	7-2450-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 110000/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P2-1.lcd	2025/07/02 19:05:03 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
913	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 110502/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 19:05:03 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
914	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 19:05:02 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
915	信息	开始数据采集。	#65:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2450-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P2-1.lcd - 2025/07/02 19:00:00	2025/07/02 19:00:00 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
916	文件操作	成功导入文件。	7-2449-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 105436/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P1-2.lcd	2025/07/02 18:59:38 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
917	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 105938/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 18:59:38 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
918	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 18:59:37 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
919	信息	开始数据采集。	#64:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2449-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P1-2.lcd - 2025/07/02 18:54:36	2025/07/02 18:54:36 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
920	文件操作	成功导入文件。	7-2448-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 104912/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P1-1.lcd	2025/07/02 18:54:15 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
921	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 105414/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 18:54:15 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
922	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 18:54:14 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
923	信息	开始数据采集。	#63:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2448-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-1000mg5mg-P1-1.lcd - 2025/07/02 18:49:12	2025/07/02 18:49:12 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
924	文件操作	成功导入文件。	7-2447-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 104348/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P6-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P6-2.lcd	2025/07/02 18:48:50 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
925	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 104850/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 18:48:50 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
926	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 18:48:50 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
927	信息	开始数据采集。	#62:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2447-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P6-2.lcd - 2025/07/02 18:43:48	2025/07/02 18:43:48 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
928	文件操作	成功导入文件。	7-2446-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 103825/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P6-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P6-1.lcd	2025/07/02 18:43:28 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
929	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 104327/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 18:43:28 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
930	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 18:43:27 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
931	信息	开始数据采集。	#61:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2446-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P6-1.lcd - 2025/07/02 18:38:25	2025/07/02 18:38:26 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
932	文件操作	成功导入文件。	7-2445-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 103301/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P5-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P5-2.lcd	2025/07/02 18:38:04 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
933	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 103803/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 18:38:04 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
934	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 18:38:03 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
935	信息	开始数据采集。	#60:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2445-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P5-2.lcd - 2025/07/02 18:33:01	2025/07/02 18:33:01 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
936	文件操作	成功导入文件。	7-2444-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 102738/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P5-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P5-1.lcd	2025/07/02 18:32:41 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
937	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 103240/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 18:32:41 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
938	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 18:32:40 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
939	信息	开始数据采集。	#59:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2444-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P5-1.lcd - 2025/07/02 18:27:38	2025/07/02 18:27:38 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
940	文件操作	成功导入文件。	7-2443-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 102215/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P4-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P4-2.lcd	2025/07/02 18:27:18 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
941	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 102717/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 18:27:18 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
942	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 18:27:17 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
943	信息	开始数据采集。	#58:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2443-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P4-2.lcd - 2025/07/02 18:22:15	2025/07/02 18:22:15 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
944	文件操作	成功导入文件。	7-2442-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 101652/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P4-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P4-1.lcd	2025/07/02 18:21:54 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
945	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 102154/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 18:21:54 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
946	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 18:21:54 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
947	信息	开始数据采集。	#57:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2442-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P4-1.lcd - 2025/07/02 18:16:52	2025/07/02 18:16:52 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
948	文件操作	成功导入文件。	7-2441-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 101129/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P3-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P3-2.lcd	2025/07/02 18:16:31 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
949	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 101631/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 18:16:31 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
950	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 18:16:30 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
951	信息	开始数据采集。	#56:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2441-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P3-2.lcd - 2025/07/02 18:11:29	2025/07/02 18:11:29 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
952	文件操作	成功导入文件。	7-2440-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 100605/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P3-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P3-1.lcd	2025/07/02 18:11:08 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
953	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 101107/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 18:11:08 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
954	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 18:11:07 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
955	信息	开始数据采集。	#55:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2440-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P3-1.lcd - 2025/07/02 18:06:05	2025/07/02 18:06:06 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
956	文件操作	成功导入文件。	7-2439-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 100041/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P2-2.lcd	2025/07/02 18:05:44 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
957	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 100543/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 18:05:44 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
958	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 18:05:43 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
959	信息	开始数据采集。	#54:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2439-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P2-2.lcd - 2025/07/02 18:00:41	2025/07/02 18:00:42 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
960	文件操作	成功导入文件。	7-2438-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 095517/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P2-1.lcd	2025/07/02 18:00:20 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
961	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 100019/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 18:00:20 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
962	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 18:00:19 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
963	信息	开始数据采集。	#53:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2438-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P2-1.lcd - 2025/07/02 17:55:17	2025/07/02 17:55:17 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
964	文件操作	成功导入文件。	7-2437-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 094954/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P1-2.lcd	2025/07/02 17:54:56 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
965	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 095456/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 17:54:56 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
966	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 17:54:56 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
967	信息	开始数据采集。	#52:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2437-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P1-2.lcd - 2025/07/02 17:49:54	2025/07/02 17:49:54 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
968	文件操作	成功导入文件。	7-2436-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 094431/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P1-1.lcd	2025/07/02 17:49:33 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
969	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 094933/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 17:49:33 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
970	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 17:49:33 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
971	信息	开始数据采集。	#51:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2436-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-1000mg5mg-P1-1.lcd - 2025/07/02 17:44:31	2025/07/02 17:44:31 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
972	文件操作	成功导入文件。	7-2435-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 093906/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-dz1-5.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-dz1-5.lcd	2025/07/02 17:44:09 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
973	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 094409/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 17:44:09 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
974	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 17:44:08 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
975	信息	开始数据采集。	#50:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2435-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-dz1-5.lcd - 2025/07/02 17:39:06	2025/07/02 17:39:07 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
976	文件操作	成功导入文件。	7-2434-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 093342/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-dz1-4.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-dz1-4.lcd	2025/07/02 17:38:44 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
977	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 093844/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 17:38:44 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
978	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 17:38:43 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
979	信息	开始数据采集。	#49:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2434-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-dz1-4.lcd - 2025/07/02 17:33:42	2025/07/02 17:33:42 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
980	文件操作	成功导入文件。	7-2433-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 092818/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-dz1-3.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-dz1-3.lcd	2025/07/02 17:33:20 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
981	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 093320/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 17:33:20 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
982	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 17:33:20 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
983	信息	开始数据采集。	#48:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2433-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-dz1-3.lcd - 2025/07/02 17:28:18	2025/07/02 17:28:18 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
984	文件操作	成功导入文件。	7-2432-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 092253/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-dz1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-dz1-2.lcd	2025/07/02 17:27:56 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
985	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 092755/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 17:27:55 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
986	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 17:27:55 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
987	信息	开始数据采集。	#47:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2432-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-dz1-2.lcd - 2025/07/02 17:22:53	2025/07/02 17:22:53 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
988	文件操作	成功导入文件。	7-2431-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 091728/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-dz1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-dz1-1.lcd	2025/07/02 17:22:31 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
989	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 092230/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 17:22:31 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
990	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 17:22:30 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
991	信息	开始数据采集。	#46:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2431-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-dz1-1.lcd - 2025/07/02 17:17:28	2025/07/02 17:17:28 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
992	文件操作	成功导入文件。	7-2430-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 091203/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-rj.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-rj.lcd	2025/07/02 17:17:06 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
993	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 091705/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 17:17:06 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
994	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 17:17:05 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
995	信息	开始数据采集。	#45:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2430-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-1000mg5mg-rj.lcd - 2025/07/02 17:12:03	2025/07/02 17:12:03 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
996	文件操作	成功导入文件。	7-2429-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 090639/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz2-2.lcd	2025/07/02 17:11:41 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
997	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 091141/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 17:11:41 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
998	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 17:11:41 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
999	警告	已更改样品架。	R: 1.5mL	2025/07/02 17:07:18 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1000	警告	已更改样品架。	R: No Rack	2025/07/02 17:07:11 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1001	警告	已更改样品架。	L: 1.5mL	2025/07/02 17:07:11 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1002	警告	已更改样品架。	L: No Rack	2025/07/02 17:07:09 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1003	信息	开始数据采集。	#44:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2429-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz2-2.lcd - 2025/07/02 17:06:39	2025/07/02 17:06:39 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1004	文件操作	成功导入文件。	7-2428-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 090116/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz2-1.lcd	2025/07/02 17:06:18 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1005	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 090618/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 17:06:18 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1006	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 17:06:17 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1007	信息	开始数据采集。	#43:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2428-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz2-1.lcd - 2025/07/02 17:01:16	2025/07/02 17:01:17 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1008	文件操作	成功导入文件。	7-2427-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 085553/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P6-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P6-2.lcd	2025/07/02 17:00:56 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1009	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 090055/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 17:00:56 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1010	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 17:00:55 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1011	信息	开始数据采集。	#42:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2427-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P6-2.lcd - 2025/07/02 16:55:53	2025/07/02 16:55:53 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1012	文件操作	成功导入文件。	7-2426-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 085031/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P6-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P6-1.lcd	2025/07/02 16:55:34 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1013	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 085533/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 16:55:33 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1014	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 16:55:33 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1015	信息	开始数据采集。	#41:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2426-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P6-1.lcd - 2025/07/02 16:50:31	2025/07/02 16:50:31 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1016	文件操作	成功导入文件。	7-2425-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 084509/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P5-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P5-2.lcd	2025/07/02 16:50:12 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1017	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 085011/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 16:50:12 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1018	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 16:50:11 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1019	信息	开始数据采集。	#40:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2425-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P5-2.lcd - 2025/07/02 16:45:09	2025/07/02 16:45:09 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1020	文件操作	成功导入文件。	7-2424-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 083946/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd	2025/07/02 16:44:49 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1021	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 084448/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 16:44:48 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1022	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 16:44:48 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1023	信息	开始数据采集。	#39:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2424-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd - 2025/07/02 16:39:46	2025/07/02 16:39:46 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1024	文件操作	成功导入文件。	7-2423-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 083423/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd	2025/07/02 16:39:26 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03

No	类型	信息	子信息	日期/时间	用户名	项目名称	应用程序名	仪器名	PC名
1025	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 083925/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 16:39:26 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1026	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 16:39:25 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1027	信息	开始数据采集。	#38:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2423-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd - 2025/07/02 16:34:23	2025/07/02 16:34:23 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1028	文件操作	成功导入文件。	7-2422-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 082900/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd	2025/07/02 16:34:03 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1029	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 083402/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 16:34:03 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1030	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 16:34:02 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1031	信息	开始数据采集。	#37:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2422-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd - 2025/07/02 16:29:00	2025/07/02 16:29:00 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1032	文件操作	成功导入文件。	7-2421-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 082338/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd	2025/07/02 16:28:41 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1033	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 082840/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 16:28:41 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1034	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 16:28:40 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1035	信息	开始数据采集。	#36:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2421-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd - 2025/07/02 16:23:38	2025/07/02 16:23:38 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1036	文件操作	成功导入文件。	7-2420-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 081816/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd	2025/07/02 16:23:18 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1037	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 082318/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 16:23:18 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1038	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 16:23:17 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1039	信息	开始数据采集。	#35:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2420-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd - 2025/07/02 16:18:16	2025/07/02 16:18:16 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1040	文件操作	成功导入文件。	7-2419-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 081254/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd	2025/07/02 16:17:56 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1041	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 081756/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 16:17:56 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1042	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 16:17:55 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1043	信息	开始数据采集。	#34:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2419-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd - 2025/07/02 16:12:54	2025/07/02 16:12:54 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1044	文件操作	成功导入文件。	7-2418-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 080732/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd	2025/07/02 16:12:34 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1045	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 081234/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 16:12:34 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1046	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 16:12:33 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1047	信息	开始数据采集。	#33:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2418-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd - 2025/07/02 16:07:32	2025/07/02 16:07:33 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1048	文件操作	成功导入文件。	7-2417-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 080210/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd	2025/07/02 16:07:12 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1049	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 080712/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 16:07:12 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1050	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 16:07:12 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1051	信息	开始数据采集。	#32:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2417-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd - 2025/07/02 16:02:10	2025/07/02 16:02:10 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1052	文件操作	成功导入文件。	7-2416-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 075647/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd	2025/07/02 16:01:50 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1053	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 080149/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 16:01:50 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1054	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 16:01:49 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1055	信息	开始数据采集。	#31:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2416-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgz-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd - 2025/07/02 15:56:47	2025/07/02 15:56:47 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1056	文件操作	成功导入文件。	7-2415-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 075125/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P6-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P6-2.lcd	2025/07/02 15:56:27 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1057	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 075627/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 15:56:27 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1058	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 15:56:26 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1059	信息	开始数据采集。	#30:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2415-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P6-2.lcd - 2025/07/02 15:51:25	2025/07/02 15:51:25 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1060	文件操作	成功导入文件。	7-2414-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 074603/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P6-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P6-1.lcd	2025/07/02 15:51:05 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1061	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 075105/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 15:51:05 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1062	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 15:51:05 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1063	信息	开始数据采集。	#29:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2414-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P6-1.lcd - 2025/07/02 15:46:03	2025/07/02 15:46:03 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1064	文件操作	成功导入文件。	7-2413-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 074041/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P5-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P5-2.lcd	2025/07/02 15:45:44 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1065	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 074543/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 15:45:43 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1066	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 15:45:43 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1067	信息	开始数据采集。	#28:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2413-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P5-2.lcd - 2025/07/02 15:40:41	2025/07/02 15:40:41 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1068	文件操作	成功导入文件。	7-2412-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 073519/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd	2025/07/02 15:40:22 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1069	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 074021/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 15:40:21 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1070	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 15:40:21 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1071	信息	开始数据采集。	#27:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2412-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd - 2025/07/02 15:35:19	2025/07/02 15:35:19 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1072	文件操作	成功导入文件。	7-2411-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 072957/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd	2025/07/02 15:34:59 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1073	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 073459/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 15:34:59 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1074	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 15:34:58 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1075	信息	开始数据采集。	#26:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2411-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd - 2025/07/02 15:29:57	2025/07/02 15:29:57 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1076	文件操作	成功导入文件。	7-2410-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 072435/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd	2025/07/02 15:29:37 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1077	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 072937/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 15:29:37 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1078	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 15:29:36 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1079	信息	开始数据采集。	#25:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2410-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd - 2025/07/02 15:24:35	2025/07/02 15:24:36 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1080	文件操作	成功导入文件。	7-2409-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 071913/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd	2025/07/02 15:24:15 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1081	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 072415/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 15:24:15 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1082	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 15:24:14 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1083	信息	开始数据采集。	#24:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2409-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd - 2025/07/02 15:19:13	2025/07/02 15:19:14 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1084	文件操作	成功导入文件。	7-2408-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 071351/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd	2025/07/02 15:18:53 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1085	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 071853/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 15:18:53 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1086	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 15:18:53 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1087	信息	开始数据采集。	#23:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2408-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd - 2025/07/02 15:13:51	2025/07/02 15:13:51 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1088	文件操作	成功导入文件。	7-2407-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 070829/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd	2025/07/02 15:13:31 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1089	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 071331/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 15:13:31 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1090	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 15:13:30 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1091	信息	开始数据采集。	#22:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2407-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd - 2025/07/02 15:08:29	2025/07/02 15:08:29 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1092	文件操作	成功导入文件。	7-2406-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 070307/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd	2025/07/02 15:08:09 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1093	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 070809/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 15:08:09 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1094	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 15:08:08 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1095	信息	开始数据采集。	#21:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2406-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd - 2025/07/02 15:03:07	2025/07/02 15:03:07 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1096	文件操作	成功导入文件。	7-2405-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 065745/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd	2025/07/02 15:02:48 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1097	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 070247/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 15:02:48 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1098	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 15:02:46 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1099	信息	开始数据采集。	#20:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2405-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd - 2025/07/02 14:57:45	2025/07/02 14:57:45 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1100	文件操作	成功导入文件。	7-2404-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 065222/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd	2025/07/02 14:57:24 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1101	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 065724/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 14:57:24 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1102	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 14:57:23 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1103	信息	开始数据采集。	#19:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2404-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgs-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd - 2025/07/02 14:52:22	2025/07/02 14:52:22 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1104	文件操作	成功导入文件。	7-2403-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 064700/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P6-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P6-2.lcd	2025/07/02 14:52:02 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1105	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 065202/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 14:52:02 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1106	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 14:52:02 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1107	信息	开始数据采集。	#18:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2403-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P6-2.lcd - 2025/07/02 14:47:00	2025/07/02 14:47:00 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1108	文件操作	成功导入文件。	7-2402-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 064137/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P6-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P6-1.lcd	2025/07/02 14:46:40 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1109	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 064639/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 14:46:40 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1110	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 14:46:39 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1111	信息	开始数据采集。	#17:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2402-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P6-1.lcd - 2025/07/02 14:41:37	2025/07/02 14:41:37 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1112	文件操作	成功导入文件。	7-2401-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 063615/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P5-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P5-2.lcd	2025/07/02 14:41:18 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1113	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 064117/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 14:41:17 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1114	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 14:41:17 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1115	信息	开始数据采集。	#16:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2401-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P5-2.lcd - 2025/07/02 14:36:15	2025/07/02 14:36:15 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1116	文件操作	成功导入文件。	7-2400-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 063053/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd	2025/07/02 14:35:56 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1117	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 063555/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 14:35:56 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1118	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 14:35:55 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1119	信息	已启动程序。		2025/07/02 14:32:32 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析	SHLC06	WLPC09
1120	信息	开始数据采集。	#15:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2400-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd - 2025/07/02 14:30:53	2025/07/02 14:30:53 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1121	文件操作	成功导入文件。	7-2399-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 062530/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd	2025/07/02 14:30:33 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1122	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 063032/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 14:30:33 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1123	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 14:30:32 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1124	信息	已退出程序。		2025/07/02 14:29:17 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析	SHLC06	WLPC09
1125	警告	已更改样品架。	R: 1.5mL	2025/07/02 14:28:12 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1126	警告	已更改样品架。	R: No Rack	2025/07/02 14:28:05 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1127	警告	已更改样品架。	L: 1.5mL	2025/07/02 14:28:00 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1128	警告	已更改样品架。	L: No Rack	2025/07/02 14:27:56 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1129	信息	开始数据采集。	#14:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2399-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd - 2025/07/02 14:25:30	2025/07/02 14:25:30 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1130	文件操作	成功导入文件。	7-2398-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 062008/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd	2025/07/02 14:25:10 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1131	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 062510/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 14:25:10 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1132	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 14:25:09 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1133	信息	开始数据采集。	#13:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2398-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd - 2025/07/02 14:20:08	2025/07/02 14:20:08 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1134	文件操作	成功导入文件。	7-2397-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 061446/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd	2025/07/02 14:19:48 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1135	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 061948/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 14:19:48 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1136	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 14:19:47 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1137	信息	开始数据采集。	#12:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2397-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd - 2025/07/02 14:14:46	2025/07/02 14:14:46 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1138	文件操作	成功导入文件。	7-2396-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 060924/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd	2025/07/02 14:14:26 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1139	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 061426/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 14:14:26 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1140	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 14:14:25 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1141	信息	开始数据采集。	#11:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2396-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd - 2025/07/02 14:09:24	2025/07/02 14:09:24 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1142	文件操作	成功导入文件。	7-2395-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 060402/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd	2025/07/02 14:09:04 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1143	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 060904/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 14:09:04 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1144	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 14:09:04 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1145	信息	开始数据采集。	#10:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2395-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd - 2025/07/02 14:04:02	2025/07/02 14:04:02 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1146	文件操作	成功导入文件。	7-2394-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 055839/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd	2025/07/02 14:03:41 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1147	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 060341/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 14:03:41 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1148	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 14:03:41 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1149	信息	开始数据采集。	#9:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2394-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd - 2025/07/02 13:58:39	2025/07/02 13:58:39 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1150	文件操作	成功导入文件。	7-2393-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 055317/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd	2025/07/02 13:58:20 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1151	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 055819/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 13:58:20 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1152	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 13:58:19 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1153	信息	开始数据采集。	#8:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2393-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd - 2025/07/02 13:53:17	2025/07/02 13:53:17 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1154	文件操作	成功导入文件。	7-2392-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 054755/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd	2025/07/02 13:52:57 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1155	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 055257/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 13:52:57 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1156	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 13:52:56 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03

No	类型	信息	子信息	日期/时间	用户名	项目名称	应用程序名	仪器名	PC名
1157	信息	开始数据采集。	#7:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2392-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd - 2025/07/02 13:47:55	2025/07/02 13:47:55 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1158	文件操作	成功导入文件。	7-2391-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 054232/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-5.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-5.lcd	2025/07/02 13:47:35 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1159	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 054734/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 13:47:35 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1160	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 13:47:33 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1161	信息	开始数据采集。	#6:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2391-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-5.lcd - 2025/07/02 13:42:32	2025/07/02 13:42:32 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1162	文件操作	成功导入文件。	7-2390-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 053709/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-4.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-4.lcd	2025/07/02 13:42:11 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1163	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 054211/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 13:42:11 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1164	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 13:42:11 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1165	信息	开始数据采集。	#5:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2390-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-4.lcd - 2025/07/02 13:37:09	2025/07/02 13:37:09 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1166	文件操作	成功导入文件。	7-2389-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 053146/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-3.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-3.lcd	2025/07/02 13:36:48 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1167	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 053648/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 13:36:48 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1168	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 13:36:47 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1169	信息	开始数据采集。	#4:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2389-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-3.lcd - 2025/07/02 13:31:46	2025/07/02 13:31:46 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1170	文件操作	成功导入文件。	7-2388-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 052623/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-2.lcd	2025/07/02 13:31:25 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1171	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 053125/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 13:31:25 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1172	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 13:31:24 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1173	信息	开始数据采集。	#3:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2388-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-2.lcd - 2025/07/02 13:26:23	2025/07/02 13:26:23 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1174	文件操作	成功导入文件。	7-2387-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 052100/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-1.lcd	2025/07/02 13:26:02 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1175	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 052602/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 13:26:02 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1176	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 13:26:02 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1177	信息	开始数据采集。	#2:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2387-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-1.lcd - 2025/07/02 13:21:00	2025/07/02 13:21:00 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1178	文件操作	成功导入文件。	7-2386-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 051536/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-rj.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-rj.lcd	2025/07/02 13:20:38 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1179	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 052038/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 13:20:38 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1180	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 13:20:37 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1181	信息	开始数据采集。	#1:RC$SMF-4034 - 7-45/7-2386-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-rj.lcd - 2025/07/02 13:15:36	2025/07/02 13:15:36 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1182	信息	开始批处理分析。	RC$SMF-4034 - SMF-4034-20250702-FX256.lcb : #1	2025/07/02 13:15:15 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1183	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 13:15:15 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1184	信息	批处理队列处于开始状态。	SMF-4034-20250702-FX256.lcb:3	2025/07/02 13:15:07 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1185	信息	成功记录到批处理队列。	SMF-4034-20250702-FX256.lcb:3	2025/07/02 13:15:07 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析	SHLC06	WLPC09
1186	文件操作	成功导入文件。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 13:14:55 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析	SHLC06	WLPC09
1187	警告	已更改样品架。	L: 1.5mL	2025/07/02 13:14:02 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1188	警告	已更改样品架。	L: No Rack	2025/07/02 13:13:54 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1189	警告	停止批处理分析。	RC$SMF-4034 - SMF-4034-20250702-FX256.lcb : #15	2025/07/02 11:33:34 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1190	文件操作	成功导入文件。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 11:33:34 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1191	文件操作	成功导入文件。	7-2385-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 032831/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd	2025/07/02 11:33:33 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1192	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 033333/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 11:33:33 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1193	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 11:33:32 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1194	信息	执行了批处理分析的中止操作。	RC$SMF-4034 - SMF-4034-20250702-FX256.lcb : #15 [tz] - 2025/07/02 11:29:00(+08:00)	2025/07/02 11:29:03 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析	SHLC06	WLPC09
1195	信息	开始数据采集。	#15:RC$SMF-4034 - 7-44/7-2385-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P5-1.lcd - 2025/07/02 11:28:31	2025/07/02 11:28:31 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1196	文件操作	成功导入文件。	7-2384-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 032309/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd	2025/07/02 11:28:12 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1197	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 032811/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 11:28:11 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1198	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 11:28:11 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1199	信息	开始数据采集。	#14:RC$SMF-4034 - 7-44/7-2384-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-2.lcd - 2025/07/02 11:23:09	2025/07/02 11:23:09 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1200	文件操作	成功导入文件。	7-2383-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 031747/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd	2025/07/02 11:22:49 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1201	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 032249/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 11:22:49 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1202	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 11:22:49 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1203	信息	开始数据采集。	#13:RC$SMF-4034 - 7-44/7-2383-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P4-1.lcd - 2025/07/02 11:17:47	2025/07/02 11:17:47 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1204	文件操作	成功导入文件。	7-2382-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 031225/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd	2025/07/02 11:17:27 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1205	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 031727/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 11:17:27 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1206	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 11:17:26 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1207	信息	开始数据采集。	#12:RC$SMF-4034 - 7-44/7-2382-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-2.lcd - 2025/07/02 11:12:25	2025/07/02 11:12:25 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1208	文件操作	成功导入文件。	7-2381-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 030703/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd	2025/07/02 11:12:05 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1209	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 031205/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 11:12:05 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1210	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 11:12:04 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1211	信息	开始数据采集。	#11:RC$SMF-4034 - 7-44/7-2381-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P3-1.lcd - 2025/07/02 11:07:03	2025/07/02 11:07:03 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1212	文件操作	成功导入文件。	7-2380-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 030141/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd	2025/07/02 11:06:43 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1213	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 030643/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 11:06:43 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1214	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 11:06:43 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1215	信息	开始数据采集。	#10:RC$SMF-4034 - 7-44/7-2380-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-2.lcd - 2025/07/02 11:01:41	2025/07/02 11:01:41 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1216	文件操作	成功导入文件。	7-2379-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 025619/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd	2025/07/02 11:01:21 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1217	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 030121/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 11:01:21 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1218	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 11:01:20 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1219	信息	开始数据采集。	#9:RC$SMF-4034 - 7-44/7-2379-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P2-1.lcd - 2025/07/02 10:56:19	2025/07/02 10:56:19 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1220	文件操作	成功导入文件。	7-2378-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 025057/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd	2025/07/02 10:55:59 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1221	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 025559/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 10:55:59 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1222	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 10:55:58 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1223	信息	开始数据采集。	#8:RC$SMF-4034 - 7-44/7-2378-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-2.lcd - 2025/07/02 10:50:57	2025/07/02 10:50:57 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1224	文件操作	成功导入文件。	7-2377-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 024535/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd	2025/07/02 10:50:37 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1225	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 025037/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 10:50:37 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1226	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 10:50:36 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1227	信息	开始数据采集。	#7:RC$SMF-4034 - 7-44/7-2377-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-bzgw-rcd-500mg5mg-P1-1.lcd - 2025/07/02 10:45:35	2025/07/02 10:45:35 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1228	文件操作	成功导入文件。	7-2376-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 024013/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-5.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-5.lcd	2025/07/02 10:45:15 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1229	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 024515/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 10:45:15 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1230	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 10:45:14 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1231	信息	开始数据采集。	#6:RC$SMF-4034 - 7-44/7-2376-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-5.lcd - 2025/07/02 10:40:13	2025/07/02 10:40:13 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1232	文件操作	成功导入文件。	7-2375-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 023450/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-4.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-4.lcd	2025/07/02 10:39:52 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1233	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 023952/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 10:39:52 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1234	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 10:39:52 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1235	信息	开始数据采集。	#5:RC$SMF-4034 - 7-44/7-2375-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-4.lcd - 2025/07/02 10:34:50	2025/07/02 10:34:50 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1236	文件操作	成功导入文件。	7-2374-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 022927/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-3.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-3.lcd	2025/07/02 10:34:29 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1237	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 023429/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 10:34:29 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1238	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 10:34:28 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1239	信息	开始数据采集。	#4:RC$SMF-4034 - 7-44/7-2374-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-3.lcd - 2025/07/02 10:29:27	2025/07/02 10:29:27 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1240	文件操作	成功导入文件。	7-2373-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 022404/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-2.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-2.lcd	2025/07/02 10:29:06 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1241	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 022906/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 10:29:06 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1242	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 10:29:05 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1243	信息	开始数据采集。	#3:RC$SMF-4034 - 7-44/7-2373-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-2.lcd - 2025/07/02 10:24:04	2025/07/02 10:24:04 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1244	文件操作	成功导入文件。	7-2372-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 021841/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-1.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-1.lcd	2025/07/02 10:23:43 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1245	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 022343/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 10:23:43 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1246	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 10:23:42 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1247	信息	开始数据采集。	#2:RC$SMF-4034 - 7-44/7-2372-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-dz1-1.lcd - 2025/07/02 10:18:41	2025/07/02 10:18:41 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1248	文件操作	成功导入文件。	7-2371-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 021317/Auto/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-rj.lcd/zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-rj.lcd	2025/07/02 10:18:19 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1249	文件操作	成功导入文件。	DataSet : RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 021819/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 10:18:19 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1250	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 10:18:18 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1251	信息	开始数据采集。	#1:RC$SMF-4034 - 7-44/7-2371-1 - zzp-2024120621p-yxys5t-rcd-500mg5mg-rj.lcd - 2025/07/02 10:13:17	2025/07/02 10:13:17 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1252	信息	开始批处理分析。	RC$SMF-4034 - SMF-4034-20250702-FX256.lcb : #1	2025/07/02 10:12:57 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1253	审查追踪	已记录变更内容。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 10:12:57 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1254	信息	批处理队列处于开始状态。	SMF-4034-20250702-FX256.lcb:2	2025/07/02 10:12:30 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1255	信息	成功记录到批处理队列。	SMF-4034-20250702-FX256.lcb:2	2025/07/02 10:12:30 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析	SHLC06	WLPC09
1256	文件操作	成功导入文件。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 10:12:14 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析	SHLC06	WLPC09
1257	信息	已启动程序。		2025/07/02 10:11:09 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	再解析	SHLC06	WLPC09
1258	信息	结束单次分析。	SingleRun720250702100538.lcb	2025/07/02 10:11:05 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1259	文件操作	成功导入文件。	7-2370-1/RC$SMF-4034/SHLC06/20250702 020602/Auto/Data1.lcd/Data1.lcd	2025/07/02 10:11:05 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	批处理后处理	SHLC06	WLPC03
1260	审查追踪	已记录变更内容。	[]\Acq\18\C:\LabSolutions\System\DBManager\Temp\ac00e687385f47eca377b66eea5a8d98\SingleRun720250702100538.lcb	2025/07/02 10:11:04 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1261	信息	开始数据采集。	RC$SMF-4034 - 7-2370-1 - Data1.lcd - 2025/07/02 10:06:02	2025/07/02 10:06:02 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1262	信息	开始单次分析。	SingleRun720250702100538.lcb	2025/07/02 10:05:42 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1263	审查追踪	已记录变更内容。	[]\Acq\18\C:\LabSolutions\System\DBManager\Temp\ac00e687385f47eca377b66eea5a8d98\SingleRun720250702100538.lcb	2025/07/02 10:05:42 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1264	信息	批处理队列处于开始状态。	SingleRun720250702100538.lcb:1	2025/07/02 10:05:41 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析服务	SHLC06	WLPC03
1265	信息	成功记录到批处理队列。	SingleRun720250702100538.lcb:1	2025/07/02 10:05:41 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析	SHLC06	WLPC09
1266	文件操作	成功导入文件。	RC$SMF-4034/Batch/SMF-4034-20250702-FX256.lcb	2025/07/02 10:03:20 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析	SHLC06	WLPC09
1267	信息	已下载方法。		2025/07/02 10:00:28 (+08:00)	xiexinhui	RC$SMF-4034	分析	SHLC06	WLPC09